## **CONSTANCIA DE SERVICIO TÉCNICO ST-000000112**



**Piscinas** 

Hidromasajes

Sistemas de agua

## **DATOS DEL CLIENTE:**

Nombre Completo: CRISTINA RUBINA Fecha: 21/05/2018

Dirección: Calle LAS COPAIBAS 135, MOL., LIMA Hora: 13:29

## **INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE:**

Piscinas, Piletas, Espejos de agua.

Hid

Hidroneumáticos, Presión constantes, etc.

Hidromasajes y Saunas. Sistemas contra Incendio, Tratamientos, etc.

## **DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:**

Detalle del servicio

Se realizó y/o suministró:

**PH:** 7.80

CL: 0.00

realizado:

1 LAVADO DE CARTUCHO

1 LIMPIEZA DE PISCINA H. 0 - 30 M3

1 LIMPIEZA DE PRE FILTRO

Nombre del Ténico: Josue Lopez

¿Estuvo Cliente?: SI