CONSTANCIA DE SERVICIO TÉCNICO ST-000000093



Piscinas

Hidromasajes

Sistemas de agua

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre Completo: MARITA PARODI Fecha: 15/05/2018

Dirección: SANTA TERESITA 205, MIRAFLORES, LIMA Hora: 13:43

INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE:

Piscinas, Piletas, Espejos de agua.

Hidroneumáticos, Presión constantes, etc.

Hidromasajes y Saunas.

Sistemas contra Incendio, Tratamientos, etc.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

Detalle del servicio

Se realizó y/o suministró:

PH: 7.20

CL: 3.00

realizado:

1 LAVADO DE CARTUCHO

1 LIMPIEZA DE PISCINA H. 0 - 30 M3

1 LIMPIEZA DE PRE FILTRO

Nombre del Ténico: Josue Lopez

¿Estuvo Cliente?: SI