



Piscinas
Hidromasajes
Sistemas de agua

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre Completo: MARIANA BALTA **Fecha:** 31/07/2018
Dirección: Calle LA NIÑA 268-272 Interior 402 Urb. Chacarilla del Estanque, SURCO, LIMA **Hora:** 14:18

INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE:

- Piscinas, Piletas, Espejos de agua. Hidroneumáticos, Presión constantes, etc.
- Hidromasajes y Saunas. Sistemas contra Incendio, Tratamientos, etc.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

| | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|
| Detalle del servicio realizado: | Se realizó y/o suministró: | PH: 4.50 | CL: 6.30 |
| | 1 KG. CLORO GRANULADO | | |
| | 1 DESMONTAJE DE FILTRO DE PISCINA | | |
| | 1 ELECTROBOMBA DE PISCINA 1HP - HAYWARD | | |
| | 1 LIMPIEZA DE PISCINA H. 0 - 30 M3 | | |

Comentario Adicional: CONSTANCIA DE PRUEBA

Nombre del Técnico: David Ascencio

¿Estuvo Cliente?: SI

Firma: