

**DATOS DEL CLIENTE:**

**Nombre Completo:** ALBERTO MINAYA

**Fecha:** 10/09/2018

**Dirección:** Calle 13 nro.250, MOL., LIMA

**Hora:** 15:57

**INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE:**

- Piscinas, Piletas, Espejos de agua. Hidroneumáticos, Presión constantes, etc.
- Hidromasajes y Saunas. Sistemas contra Incendio, Tratamientos, etc.

**DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:**

**Detalle del servicio  
realizado:**

**Se realizó y/o suministró:**

**PH:** 2.30

**CL:** 0.40

- 1 KG. CLORO GRANULADO
- 1 CAMBIO DE CUARZO DE FILTRO
- 2 CAMBIO DE INTERRUPTOR HORARIO
- 1 CLORADOR EN LINEA 10 TABLETAS - PENTAIR
- 1 LIMPIEZA DE PISCINA H. 0 - 30 M3

**Comentario Adicional:** CONSTANCIA DE PRUEBA

**Nombre del Técnico:** David Ascencio

**¿Estuvo Cliente?:** SI