## **CONSTANCIA DE SERVICIO TÉCNICO ST-000000190**

**PH:** 7.80

CL:

7.80



**Piscinas** 

Hidromasajes

Sistemas de agua

## **DATOS DEL CLIENTE:**

Nombre Completo: LUCY CHUQUIZUTA Fecha: 01/08/2018

Dirección: Jr. LA CAÑADA 210 Urb. RINCONADA ALTA, MOL., LIMA Hora: 12:39

## **INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE:**

Piscinas, Piletas, Espejos de agua.
Hidroneumáticos, Presión constantes, etc.

Hidromasajes y Saunas.
Sistemas contra Incendio, Tratamientos, etc.

## **DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:**

Detalle del servicio Se re realizado:

Se realizó y/o suministró:

1 CAMBIO DE FOCO DE PISCINA

2 COBERTOR X METRO CUADRADDO - AMERICANO

1 LIMPIEZA DE PISCINA H. 0 - 30 M3

Comentario Adicional: CONSTANCIA DE PRUEBA

Nombre del Ténico: David Ascencio

¿Estuvo Cliente?: SI