CONSTANCIA DE SERVICIO TÉCNICO ST-000000074



Piscinas

Hidromasajes

Sistemas de agua

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre Completo: AIDA CARRILLO Fecha: 09/05/2018

Dirección: Av. Reinado Vivanco 469, SURCO, LIMA Hora: 15:53

INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE:

Piscinas, Piletas, Espejos de agua.
Hidroneumátic

Hidroneumáticos, Presión constantes, etc.

PH: 7.80

CL:

0.00

Hidromasajes y Saunas. Sistemas contra Incendio, Tratamientos, etc.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

Detalle del servicio

Se realizó y/o suministró:

realizado:

1 LAVADO DE CARTUCHO

1 LIMPIEZA DE PISCINA H. 0 - 30 M3

Comentario Adicional: Se agreo cloro 200kg

No tiene reductor de ph No tiene cloro granulado

Nombre del Ténico: Benjamin Huaman

¿Estuvo Cliente?: SI