



Piscinas
Hidromasajes
Sistemas de agua

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre Completo: WENCESLAO ASTE **Fecha:** 22/05/2018
Dirección: RINCONADA DEL LAGO 410, MOL., LIMA **Hora:** 10:39

INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE:

- Piscinas, Piletas, Espejos de agua. Hidroneumáticos, Presión constantes, etc.
- Hidromasajes y Saunas. Sistemas contra Incendio, Tratamientos, etc.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

Detalle del servicio realizado: **Se realizó y/o suministró:** **PH:** 6.80 **CL:** 3.00

- 1 LAVADO DE CARTUCHO
- 1 LIMPIEZA DE PISCINA H. 0 - 30 M3
- 1 LIMPIEZA DE PRE FILTRO

Nombre del Técnico: Josue Lopez

¿Estuvo Cliente?: SI