



Piscinas
Hidromasajes
Sistemas de agua

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre Completo: MARYCARMEN MARIN **Fecha:** 09/06/2018
Dirección: San Vicente de Paul 265 Urb. Rinconada del Lago, MOL., LIMA **Hora:** 11:58

INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE:

- Piscinas, Piletas, Espejos de agua. Hidroneumáticos, Presión constantes, etc.
- Hidromasajes y Saunas. Sistemas contra Incendio, Tratamientos, etc.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

Detalle del servicio realizado: **Se realizó y/o suministró:** **PH:** 7.60 **CL:** 1.50

- 1 UND. KIT DE PRUEBA DE PH Y CL
- 1 LIMPIEZA DE PISCINA H. 31 - 60M3
- 1 LIMPIEZA DE PRE FILTRO
- 1 LAVADO Y ENJUAGE DE FILTRO DE ARENA

Nombre del Técnico: Josue Lopez

¿Estuvo Cliente?: SI