



Piscinas
Hidromasajes
Sistemas de agua

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre Completo: David Ascencio

Fecha: 06/08/2018

Dirección: Jirón chavez 329, Pista Nueva

Hora: 12:43

INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE:

- Piscinas, Piletas, Espejos de agua.

Hidroneumáticos, Presión constantes, etc.

Hidromasajes y Saunas.

Sistemas contra Incendio, Tratamientos, etc.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

Detalle del servicio realizado:

Se realizó y/o suministró:

PH: 3.20

CL: 1.50

- 1 KG. CLORO GRANULADO
- 1 CAMBIO DE CUARZO DE FILTRO
- 1 CAMBIO DE INTERRUPTOR HORARIO
- 1 ELECTROBOMBA DE PISCINA 1 1/2HP - HAYWARD
- 2 FILTRO DE ARENA DE 22" - HAYWARD
- 1 LIMPIEZA DE PISCINA H. 0 - 30 M3

Comentario Adicional: CONSTANCIA DE PRUEBA

Nombre del Técnico: David Ascencio

¿Estuvo Cliente?: NO

Personal de Ref.: Wachiman pancho

DNI del Personal: 45785896

Firma: