## CONSTANCIA DE SERVICIO TÉCNICO ST-000000139

**PH**: 7.60

CL:

0.30



**Piscinas** 

Hidromasajes

Sistemas de agua

## **DATOS DEL CLIENTE:**

Nombre Completo: LUCY CHUQUIZUTA Fecha: 30/05/2018

Dirección: Jr. LA CAÑADA 210 Urb. RINCONADA ALTA, MOL., LIMA Hora: 09:50

## **INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE:**

Piscinas, Piletas, Espejos de agua.
Hidroneumáticos, Presión constantes, etc.

Hidromasajes y Saunas. Sistemas contra Incendio, Tratamientos, etc.

## **DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:**

Detalle del servicio realizado:

Se realizó y/o suministró:

3 LAVADO DE CARTUCHO

1 UND. KIT DE PRUEBA DE PH Y CL 2 LIMPIEZA DE ESPEJO DE AGUA

1 LIMPIEZA DE PISCINA H. 60M3 PLAYAS SUR

1 LIMPIEZA DE SPA

Nombre del Ténico: Josue Lopez

¿Estuvo Cliente?: SI