



Piscinas
Hidromasajes
Sistemas de agua

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre Completo: RAFAEL DE OSMA

Fecha: 07/06/2018

Dirección: Calle Lorenzo Rokovich 120, MAGD., LIMA

Hora: 11:44

INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE:

- Piscinas, Piletas, Espejos de agua.

Hidroneumáticos, Presión constantes, etc.

Hidromasajes y Saunas.

Sistemas contra Incendio, Tratamientos, etc.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

Detalle del servicio realizado:

Se realizó y/o suministró:

PH: 7.60

CL: 3.00

1 LAVADO DE CARTUCHO

1 LIMPIEZA DE PISCINA H. 60M3 PLAYAS SUR

1 LIMPIEZA DE PRE FILTRO

1 LIMPIEZA DE SPA

Nombre del Técnico: Josue Lopez

¿Estuvo Cliente?: NO