



Piscinas  
Hidromasajes  
Sistemas de agua

## DATOS DEL CLIENTE:

**Nombre Completo:** WENCESLAO ASTE **Fecha:** 18/06/2018  
**Dirección:** RINCONADA DEL LAGO 410, MOL., LIMA **Hora:** 15:49

## INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE:

- Piscinas, Piletas, Espejos de agua. Hidroneumáticos, Presión constantes, etc.
- Hidromasajes y Saunas. Sistemas contra Incendio, Tratamientos, etc.

## DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

**Detalle del servicio realizado:** **Se realizó y/o suministró:** **PH:** 6.80 **CL:** 3.00

- 1 LAVADO DE CARTUCHO
- 1 LIMPIEZA DE PISCINA H. 0 - 30 M3
- 1 LIMPIEZA DE PRE FILTRO

**Nombre del Técnico:** Josue Lopez

**¿Estuvo Cliente?:** SI