



Piscinas
Hidromasajes
Sistemas de agua

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre Completo: JULIO SANTIBAÑEZ **Fecha:** 25/06/2018
Dirección: CONDOMINIO EL REFUGIO CALLE 1 N°115, MOL., LIMA **Hora:** 10:37

INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE:

- Piscinas, Piletas, Espejos de agua. Hidroneumáticos, Presión constantes, etc.
- Hidromasajes y Saunas. Sistemas contra Incendio, Tratamientos, etc.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

Detalle del servicio realizado: **Se realizó y/o suministró:** **PH:** 7.20 **CL:** 3.00

1 LAVADO DE CARTUCHO
1 LIMPIEZA DE PISCINA H. 31 - 60M3
1 LIMPIEZA DE PRE FILTRO

Nombre del Técnico: Josue Lopez

¿Estuvo Cliente?: SI