



Piscinas
Hidromasajes
Sistemas de agua

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre Completo: RAFAEL DE OSMA

Fecha: 24/05/2018

Dirección: Calle Lorenzo Rokovich 120, MAGD., LIMA

Hora: 13:17

INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE:

- Piscinas, Piletas, Espejos de agua. Hidroneumáticos, Presión constantes, etc.
- Hidromasajes y Saunas. Sistemas contra Incendio, Tratamientos, etc.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

Detalle del servicio realizado:

Se realizó y/o suministró:

PH: 7.80

CL: 3.00

- 1 LAVADO DE CARTUCHO
- 2 UND. HTH PH MENOS
- 1 LIMPIEZA DE PISCINA H. 60M3 PLAYAS SUR
- 1 LIMPIEZA DE PRE FILTRO
- 1 LIMPIEZA DE SPA

Nombre del Técnico: Josue Lopez

¿Estuvo Cliente?: SI