



Piscinas
Hidromasajes
Sistemas de agua

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre Completo: FERNANDO BARRON **Fecha:** 01/08/2018
Dirección: Calle OCEANO ATLANTICO 216 Urb. NEPTUNO, SURCO, LIMA **Hora:** 12:24

INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE:

- Piscinas, Piletas, Espejos de agua. Hidroneumáticos, Presión constantes, etc.
- Hidromasajes y Saunas. Sistemas contra Incendio, Tratamientos, etc.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

Detalle del servicio realizado: **Se realizó y/o suministró:** **PH:** 4.20 **CL:** 4.20

- 1 DESMONTAJE DE ELECTROBOMBA
- 1 CAMBIO DE CUARZO DE FILTRO
- 1 ELECTROBOMBA DE PISCINA 1 1/2HP - HAYWARD
- 1 ELECTROBOMBA DE PISCINA 2HP - HAYWARD
- 1 LIMPIEZA DE PISCINA H. 0 - 30 M3

Comentario Adicional: CONSTANCIA DE PRUEBA

Nombre del Técnico: David Ascencio

¿Estuvo Cliente?: SI