Reporte de Servicio



| Cliente: UXXO CEDIS Hermosillo | | U/3 |
|-------------------------------------|-------------|-------|
| DATOS DE LOS EQUIPOS: | Fecha 13/ | 01/25 |
| Mmisplit Mirage | | |
| 1 tous odes (20) | | · |
| 1 tonelodas (20) 2 toneladas (7) | | |
| 3 toveladas (1) | | |
| ACCESORIOS: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| SERVICIO PRÉVEENTIVO NO | | |
| SERVICIO CORRECTIVO SI NO | | |
| Trabajo realizado: | | |
| - Mantenimiento a condensadores | | |
| - Mantenimiento a avaporadores | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | : |
| Materiales Utilizados: | | |
| Lote de materiales de Impreza | | |
| | | |
| | | • |
| | | |
| Observaciones Y Recomendaciones: | | |
| | | |
| | • | |
| , /7 / | | |
| | | |
| | | |
| Hungh Heade C 171 | 1 | , |
| ENCARGADO DEL AREA TECNIO | O ENCARGADO | |