

Reporte de Servicio



**INGENIERIA
GACO**
Servicio | Mantenimiento | Instalación

N° 072

Cliente: Fruteria Malena

Fecha 8 enero 25

DATOS DE LOS EQUIPOS:

Evaporador M99H 02361

ACCESORIOS:

SERVICIO PREVENTIVO

SI

NO

SERVICIO CORRECTIVO

✓ SI

NO

Trabajo realizado:

Se encontro desagüe tapado, se destapo.

Materiales Utilizados:

Observaciones Y Recomendaciones:

Se recomienda realizar Servicio por que el equipo ya se encuentra algo sucio.

Isabel Merya Bto
ENCARGADO DEL AREA

AE
TECNICO ENCARGADO