Guia de Transporte



Dados da Intervenção

 N°
 16535031
 Tipo de Intervenção
 Suporte Fibra

 Data de Início
 04/04/2025
 Hora de Início
 10:16h
 Data de Fim
 04/04/2025
 Hora de Fim
 10:39h

 Recebido Por
 Luísa
 Equipa Técnica
 Flávio Leal

Localização do Router

Piso 1, Sala de estar 1

Observações do Técnico

Chuva no local, dentro da casa do cliente está tudo ok

Questionário do cliente

Questões sobre o serviço prestado

A intervenção foi realizada conforme solicitada pelo Cliente?	Sim
Após a intervenção foi feita uma breve demonstração do Serviço?	
Foi colado o autocolante com a password do Wi-Fi no router e dado o 2º autocolante ao Cliente?	Não
Foi efetuada a chamada de testes a comprovar o funcionamento do telefone?	
Foram efetuados testes RF (canais sem Tvbox) em conjunto com o Cliente?	Não
Foram efetuados testes de Wi-Fi em conjunto com o Cliente?	
Foram efetuados testes de velocidade no site da Vodafone?	
Foram explicadas ao Cliente todas as funcionalidades do serviço?	
Foram recolhidos restos de cabos, assim com outro tipo de lixo decorrente da intervenção?	
No decorrer da intervenção, foi necessário fazer alguns furos no interior da residência, mediante autorização do cliente?	
Todos os serviços ficaram a funcionar?	Não

Observações do cliente

Sem comentarios

Tomei conhecimento e aceito as condições contratuais para a prestação do Serviço Fixo remetidas previamente, e reconheço que os serviços foram prestados a meu pedido.

Lian Machado

Assinatura do cliente

Guia de Transporte



Assinatura do técnico