



MECANICA DO JAPA RIBEIRO LTDA

RUA CESAR AUGUSTO DALÇOQUIO LOTE DE ESQUINA - SALSEIROS - ITAJAI - SC - 88311-500
Fone/whats / 999559237 - atendimento-mecanicadojapa@outlook.com
CNPJ: 18.934.439/0001-57 - Inscrição Estadual: 257159991

ORDEM DE SERVIÇO Nº:

13087

Sequência Interna Nº

CLIENTE

PORTO EXPRESS TRANSPORTES

ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR ADOLFO KONDER

NRO.: 2720

BAIRRO: SAO VICENTE

CEP: 88308-002

CIDADE: ITAJAI

UF: SC

CNPJ/CPF: 22.725.000/0001-91

RG/IE: 257684689

TELEFONE: 996594138 /

DATA: 08/01/2024

INICIO 08/01/2024 10:11:06

TÉRMINO 17/01/2024 16:30:00

SITUAÇÃO CONCLUIDO

ATENDENTE:

LETICIA

VEÍCULO

PLACA CAVALO: MLX8C23

PLACA CARRETA:

MOTORISTA:

DESCRIÇÃO: VW 15 190

KM:

PROBLEMA RECLAMADO:

SERVIÇOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TÉCNICO
1352	REBATER MOLEJO TRAÇÃO	2,00	300,00	600,00	vilmar
535	REBATER MOLA DIANTEIRA	2,00	300,00	600,00	vilmar
916	TIRAR E COLOCAR PROTETOR CICLISTA	1,00	1.500,00	1.500,00	vilmar
1264	ALINHAR CHASSI	1,00	2.000,00	2.000,00	je
PEÇAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA PEÇA(S)	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
1255	1255 PF 12X50 MA 1.50	8,00	5,50	44,00	
724	724 PO 12 TRAVANTE	8,00	3,00	24,00	
1278	1278 ARRUELA LISA 1/2 ZB	8,00	1,00	8,00	
281	GR 7/8X92X500 D	2,00	125,00	250,00	
31	31 PO 7/8 DUPLA R FINA	4,00	8,00	32,00	
928	PINO CENTRO 1/2X12 CB	2,00	35,00	70,00	
1208	1208 PINO CENTRO 1/2X6 CB	2,00	20,00	40,00	
1200	1200 PO 1/2 SIMPLES	4,00	3,00	12,00	
TOTAIS					

OBSERVAÇÕES

TOTAL DE SERVIÇOS R\$4.700,00

TOTAL DE PEÇAS R\$480,00

TOTAL GERAL R\$5.180,00

ATENÇÃO




Retirar pertences e/ou peças da oficina em até 30 dias após o término do serviço, caso contrário os mesmos ficarão para uso e desfruto da empresa.

Assinatura do Cliente

DOCUMENTO DESTINADO PARA USO INTERNO. NÃO É DOCUMENTO FISCAL - EXIJA CUPOM OU NOTA FISCAL



CHECK-LIST



Acessórios (existência e estado)

	S	N		S	N
Extintor			Mangueira Ar Cabine		
Ferramentas			Spoiler Para-Choque Dianteiro		
Triângulo			Faróis Auxiliares		
Estepe			Som (Rádio/Toca CD)		
Climatizador			Rádio Comunicador e Antena		
Corote					

STATUS: (1) NÃO NECESSITA

(2) TROCA PREVENTIVA

(3) TROCA CORRETIVA

01	Verificar vazamento óleo no motor			15	Verificar elétrica (luzes/faróis/lanternas/buina)		
02	Verificar estado das correias			16	Verificar funcionamento e estado retrovisores		
03	Examinar folga volante (buchas/cruzetos/terminais)			17	Verificar funcionamento limpador para-brisa		
04	Examinar vazamento sistema hidráulico			18	Verificar funcionamento fechaduras/maçaneta/maçaneta vidro		
05	Examinar vazamento caixa câmbio/transmissão			19	Verificar funcionamento e estado assento/cinto seg		
06	Verificar vazamento eixo traseiro			20	Verificar estado fechos/travas/hatente capô/cabina		
07	Verificar obstrução radiadores água e ar			21	Verificar estado vidros e para-brisa		
08	Verificar estado líquido arrefecimento			22	Verificar estado acabamentos		
09	Examinar desgaste freio (pastilha/lona/disco/tambor)			23	Verificar última revisão		
10	Examinar suspensão do veículo (amort/estabilizador)			24	Verificar freio		
11	Examinar vazamento nos cubos de rodas			25	Verificar cubo		
12	Examinar sistema transmissão (rolam/cardan/cruzeiro)			26	Verificar grancha		
13	Examinar folga sistema trambulação e estado coifas			27	Verificar tabua pé carreta		
14	Examinar estado sistema escape			28	Verificar pino e lock		

Outros itens encontrados / Observações a fazer

Item	Aprovado

Mecânico

CPF/RG:

Motorista

CPF/RG: