

건축물 현장조사 보고서

사례 번호: M-12

조사자: 조사원1

결재자: 결재자1 (approver1)

승인일시: 2025-10-01

사례 번호	M-12
조사자	조사원1
주소	경상남도 김해시 삼정동 11-14
결재자	결재자1(approver1)
승인일시	2025-10-01 12:37
조사 가능 여부	가능
행정 목적 활용	일부활용
유휴 비율	50%+
안전 등급	C
외벽 상태	보통
옥상 상태	보통
창호 상태	양호
주차 가능	불가
현관 상태	불량
천장 상태	불량
바닥 상태	불량
외부 기타 사항	외벽 페인트 벗겨짐
내부 기타 사항	내부 관리 안 되어있음

외부 사진




외부 사진 수정



내부 사진



내부 사진 수정



건물 위치 지도

