

건축물 현장조사 보고서

사례 번호: M-8

조사자: 조사원1

결재자: 결재자1 (approver1)

승인일시: 2025-10-01

사례 번호	M-8
조사자	조사원1
주소	경상남도 김해시 삼계동 9
결재자	결재자1(approver1)
승인일시	2025-10-01 11:20
조사 가능 여부	가능
행정 목적 활용	활용
유휴 비율	10~30%
안전 등급	B
외벽 상태	보통
옥상 상태	보통
창호 상태	양호
주차 가능	가능
현관 상태	양호
천장 상태	양호
바닥 상태	보통
외부 기타 사항	주차 2대 가능
내부 기타 사항	바닥 갈라짐

외부 사진



외부 사진 수정



내부 사진



내부 사진 수정



건물 위치 지도

