

# 건축물 현장조사 보고서

사례 번호: M-43

조사자: 조사원1

결재자: 결재자1 (approver1)

승인일시: 2025-10-01

사례 번호	M-43
조사자	조사원1
주소	경상남도 김해시 봉황동 6-1
결재자	결재자1(approver1)
승인일시	2025-10-01 12:42
조사 가능 여부	가능
행정 목적 활용	일부활용
유휴 비율	50%+
안전 등급	B
외벽 상태	보통
옥상 상태	보통
창호 상태	불량
주차 가능	불가
현관 상태	보통
천장 상태	보통
바닥 상태	보통
외부 기타 사항	341
내부 기타 사항	2

외부 사진	외부 사진 수정	내부 사진	내부 사진 수정
이미지 없음	이미지 없음	이미지 없음	이미지 없음

건물 위치 지도

