

# 건축물 현장조사 보고서

사례 번호: M-32

조사자: 조사원2

결재자: 결재자1 (approver1)

승인일시: 2025-10-01

|          |                  |
|----------|------------------|
| 사례 번호    | M-32             |
| 조사자      | 조사원2             |
| 주소       | 경상남도 김해시 봉황동 6-2 |
| 결재자      | 결재자1(approver1)  |
| 승인일시     | 2025-10-01 12:42 |
| 조사 가능 여부 | 가능               |
| 행정 목적 활용 | 미활용              |
| 유휴 비율    | 10~30%           |
| 안전 등급    | B                |
| 외벽 상태    | 불량               |
| 옥상 상태    | 보통               |
| 창호 상태    | 양호               |
| 주차 가능    | 가능               |
| 현관 상태    | 양호               |
| 천장 상태    | 보통               |
| 바닥 상태    | 양호               |
| 외부 기타 사항 | a4               |
| 내부 기타 사항 | b4               |

| 외부 사진  | 외부 사진 수정 | 내부 사진  | 내부 사진 수정 |
|--------|----------|--------|----------|
| 이미지 없음 | 이미지 없음   | 이미지 없음 | 이미지 없음   |

건물 위치 지도

