

건축물 현장조사 보고서

사례 번호: M-25

조사자: 조사원2

결재자: 결재자1 (approver1)

승인일시: 2025-10-01

사례 번호	M-25
조사자	조사원2
주소	경상남도 김해시 대청동 37-37
결재자	결재자1(approver1)
승인일시	2025-10-01 14:39
조사 가능 여부	가능
행정 목적 활용	일부활용
유휴 비율	0~10%
안전 등급	A
외벽 상태	보통
옥상 상태	보통
창호 상태	양호
주차 가능	가능
현관 상태	양호
천장 상태	보통
바닥 상태	보통
외부 기타 사항	dd15
내부 기타 사항	dd16

외부 사진




외부 사진 수정



내부 사진



내부 사진 수정



건물 위치 지도

