

전통조경 안전지도 시범서비스


* 본 지도의 조사 영역과 결과는 실제 조사 결과가 아닌 이해를 돋기 위한 예시 이미지입니다

① 기본 정보

↳ 재해 이력

☞ 수리 이력

- 범람 위험 요소
- 인접 지형
- 주변 영향
- 고저차
- 수리 조건
- 강우 이력



수리 이력 범례

- 10회 이상
- 5회 이상
- 1회 이상