



자연 재해	연도	지점	재해종류	재해대상	내용	복구방식
	2023	창덕궁장막문전면	호우, 강풍	수목	매화나무 1주 도복	자체복구
	2020	낙선재 전면	호우, 강풍	수목	느릅나무(B60×H18) 1주 도복	자체복구
	2020	낙선재 전면	호우, 강풍	석축	수목 도복으로 인한 석축 1.5m 부분 파손	자체복구
	2020	낙선재화장실일원	호우, 강풍	수목	회화나무(B70×H14) 1주 도복	자체복구
	2020	낙선재	호우, 강풍	문	동측협문지붕차임과북측협문지붕기울임및문선벌어짐	총액사업
	:	:	:	:	:	: