

전통조경 안전지도 시범서비스

① 기본 정보

⚡ 재해 이력

🔑 수리 이력

● 범람 위험 요소

○ 인접 지형

○ 주변 영향

○ 고저차

○ 수리 조건

○ 강우 이력



주변 수리 이력	연도	수리 지점	수리 대상	정비·보수·수리	예산(천원)
	2021	낙선재	문	낙선재 협문 보수공사	62132
	2021	낙선재	수목	2021년 창덕궁 강풍 피해목 정비사업	-
	2020	낙선재	편의시설	창덕궁 낙선재 화장실 태풍피해 복구공사	24100
	2020	낙선재	편의시설	창덕궁 경내 안내판 개선정비	7000
	2020	낙선재	수목	2020년 창덕궁 태풍 피해목 보호관리 사업	7400
	2019	낙선재	수목	창덕궁 낙선재 앞 감나무 생육환경 개선 및 화단조성(48㎡)	직영사업
	2017	낙선재	화계	창덕궁 화계지역 등 주요 관목류 전정 104주	직영사업
	2017	낙선재	수목	창덕궁 낙선재 주변 등 12개소 소나무 165주 전정	직영사업
	2017	낙선재	화계	창덕궁 낙선재 화계 1,2,3 드집이(15㎡)	직영사업
	2017	낙선재	문·담장	낙선재 단풍문·외곽담장지붕파손기와교체및기와고르기(50㎡)	직영사업
	2017	낙선재	수목	창덕궁 회정당 및 낙선재 일원 조경정비공사	30704
	2017	낙선재	수목	낙선재 등 주요 꽃나무 병해충방제 및 지지대 교체사업	9178
	:	:	:	:	: