

① 기본 정보

⚡ 재해 이력

🔑 수리 이력



국가 유산 개요	국가유산명	창덕궁 낙선재 권역			국가 유산 관리	종합정비계획	●
	국가유산유형	사적				정기조사	●
	소재지	서울특별시 종로구 율곡로 99-0				돌봄사업	-
	소유자/관리자	국가유산청 창덕궁관리소				모니터링	●
						국가유산지킴이	●
주변환경	범람위험요소	<input type="checkbox"/> 강, 하천	<input type="checkbox"/> 계곡	<input type="checkbox"/> 저수지	<input type="checkbox"/> 바다	<input type="checkbox"/> 기타	
	인접지형	<input type="checkbox"/> 경사	<input type="checkbox"/> 옹벽	<input checked="" type="checkbox"/> 전도위험	<input type="checkbox"/> 절개지	<input type="checkbox"/> 기타	
	주변 영향	<input type="checkbox"/> 습해	<input type="checkbox"/> 공해	<input type="checkbox"/> 염해	<input type="checkbox"/> 진동	<input type="checkbox"/> 기타	
	고저차	당해 국가유산이 주변지형에 비해			<input checked="" type="checkbox"/> 낮음	<input type="checkbox"/> 높음	
	수리조건	<input checked="" type="checkbox"/> dry	<input type="checkbox"/> damp	<input type="checkbox"/> wet	<input type="checkbox"/> dripping	<input type="checkbox"/> flowing	
	강우이력	해당 지역 최근 10개년 최대 일강우강도 누년 평균값과 최근 2개년 최대 강우량					