PRODUCT QUALITY DEFICIENCY REPORT (PQDR)

CATEGORY	REPORT CONTROL NUMBER (RCN)	DATE
☐ I ☐ II	CLM-FT26-001	2026-11-09

1a. FROM *(Original Office Mailing Address - include DoDAAC)*	1b. ORIGINATOR NAME, PHONE NUMBER & E-MAIL ADDRESS
한솔모빌리티 / 품질관리팀 사업장 주소: 고객사 등록 정보 참조	고객 품질관리팀 / 연락처: 접수대장 참조
2a. TO *(PQDR Screening Point)*	**2b. SCREENING POINT NAME, TELEPHONE NUMBER & E-MAIL ADDRESS**
새봄정밀 / 품질보증팀	공급사 품질보증팀 / 연락처: 거래처 등록부 참조

3. DESCRIPTION OF DEFICIENCY (*Describe in detail what is wrong, circumstances prior to the difficulty, probable cause, any action taken, and recommendations. Attach copy of supporting documents. Continue on separate sheet if necessary. Ensure that the description answers the questions listed in the instructions on the back of this form.*)

고객 클레임 접수. 사건 ID: CLM-FT26-001

품번: SD-7101 / 대상 로트: LOT-FT-001 / 증상: 표면 찍힘

입고 중 발견. 신고 수량 3개. 이번 조치 ID: ACT-FT-001.

원인과 효과는 첨부 조치 기록 및 조치 후 검사 원문으로 확인한다.

접수 파일: 이공공사출생자들_5유형_FT01.pdf

4. DATE DEFICIENCY WAS DISCOVERED

2026-11-08

5. DEFICIENT ITEM NATIONAL STOCK NUMBER (NSN)	6. DEFICIENT ITEM NOMENCLATURE	7. OPERATING TIME AT FAILURE
N/A	알루미늄 브래킷	☐ Initial Hours: Days: Rounds: Cycles: Miles: Other:

8. DEFICIENT ITEM PART NUMBER	9a. MANUFACTURER'S CAGE CODE	9b. MANUFACTURER / CITY / STATE
SD-7101	N/A	새봄정밀 / 생산사업장

10. QUANTITY	11. SERIAL, LOT, OR BATCH NUMBER	12a. ITEM	12b. DATE MANUFACTURED, REPAIRED, OR OVERHAULED	12c. LAST REPAIR FACILITY
a. RECEIVED: 100 b. INSPECTED: 100 c. DEFICIENT: 3 d. IN STOCK: 97	SERIAL #: ☐ Unknown LOT #: LOT-FT-001 BATCH #: ☐ N/A	☐ New ☐ Repaired ☐ Overhauled ☐ Unknown	Manufactured: Repaired: Overhauled:	CAGE: DODAAC: REPAIR DEPOT / CITY / STATE

13a. CONTRACT NUMBER	13b. REQUISITION / DOCUMENT NUMBER	13c. PURCHASE ORDER NUMBER
	DOC-FT01	PO-FT-001

14. GOVERNMENT FURNISHED MATERIAL	15a. ITEM UNDER WARRANTY	15b. WARRANTY EXPIRATION DATE	16. END ITEM EIC/WUC/TAMCN
☐ YES ☐ NO ☐ UNKNOWN	☐ YES ☐ NO ☐ UNKNOWN		

17. NEXT HIGHER ASSEMBLY

a. NSN	b. NOMENCLATURE	c. PART NUMBER	d. SERIAL NUMBER

18. END ITEM

a. NSN	b. NOMENCLATURE	c. TYPE/MODEL	d. SERIAL NUMBER

19. CURRENT DISPOSITION OF DEFICIENT ITEM (the Exhibit) *(Select only one value)*

☐ HOLDING EXHIBIT ☐ DISPOSED OF / DESTROYED ☐ REPAIRED ☐ OTHER *(Explain in Block 3)*

20. LOCATION OF DEFICIENT MATERIAL (e.g. Base, Camp, Station)

고객 품질관리팀 보관. 관련 검사 기록과 함께 관리.

21. ACTION REQUESTED *(Select only one value)* ☐ REPLACEMENT ☐ REPAIR ☐ CREDIT ☐ OTHER *(Explain in Block 3)*

고객 요청: 첨부 자료를 대조하여 원인 관계와 조치 효과를 검토해 주세요.

제품 식별 라벨

사건 ID	CLM-FT26-001
품번 / 대상 로트	SD-7101 / LOT-FT-001
제품명	알루미늄 브래킷
제조 로트	LOT-FT-001
출하일 / 수량	2026-11-07 / 100개
라벨 상태	품번과 로트를 현물 표기로 확인
발행 부서	새봄정밀 생산관리팀

과거 8D 리포트

과거 사건 ID	HIS-FT-001
과거 품번 / 로트	SD-7101 / OLD-001
D2 문제 정의	표면 찍힘
D3 임시 봉쇄	대상 로트 격리 및 전수 선별
D4 확정 원인	이송 지그 접촉부 버
D5 영구 조치	접촉부 연마 및 보호 패드 교체
D6 검증 결과서	RES-HIS-FT-001 별첨
D7 재발 방지	정기 점검 및 교육 기록 유지
D8 종결 기록	과거 조치 당시 품질 담당 검토 완료
원인 확인 근거	분해 관찰 및 공정 비교로 해당 원인 확정

과거 조치 결과서

관련 과거 사건	HIS-FT-001
결과서 ID	RES-HIS-FT-001
과거 품번 / 로트	SD-7101 / OLD-001
조치 항목	과거 8D D5 기재 조치 이행
완료일 / 검사일	2026-09-15 09:00 / 2026-09-15 11:00
검사 범위	과거 사건의 신고 불량 계열
표본 수 / 불량 수	40개 / 0개
기준 / 실측	과거 전용 기준: 불량 수 0개 이하. 실측 0개.
유효 범위	위 과거 사건에 한함. 이번 조치 후 검사 기록을 대체하지 않음.

이번 조치 결과서

사건 ID	CLM-FT26-001
품번 / 대상 로트	SD-7101 / LOT-FT-001
이번 조치 ID	ACT-FT-001
현상 / 확정 원인	표면 찍힘 / 이송 지그 접촉부 버
원인 확인 방법	공정 기록, 현품 관찰 및 원인 재현 시험으로 확인
조치 내용	접촉부 연마 및 보호 패드 교체
조치 완료 시각	2026-11-09T09:00:00+09:00
효과 확인 연결	INS-FT-001
완료 범위	현장 조치 이행 완료. 효과는 별첨 검사 성적서 수치로 확인.
작성 부서	새봄정밀 품질보증팀

검사 기준서

검사 기준 ID / 개정	QS-FT-001 / R1
적용 대상	SD-7101 전체 로트의 이번 조치 후 검사
유효일	2026-01-01부터 유효
검사 항목	찍힘
합격 조건	찍힘 불량 수 <= 0개
최소 표본 수	40개
경계값 처리	<= 이므로 상한과 같은 실측값도 허용. 반올림 판정 금지.
시점 조건	이번 조치 완료 후 실시한 검사만 유효

조치 후 검사 성적서

사건 ID	CLM-FT26-001
품번 / 대상 로트	SD-7101 / LOT-FT-001
이번 조치 ID	ACT-FT-001
검사 ID / 개정	INS-FT-001 / R1
검사 시각	2026-11-09T11:00:00+09:00
적용 기준	QS-FT-001 R1
검사 항목	찍힘
표본 수	40개
검사 실측	찍힘 불량 수 0개
수량 확인	검사 수량은 표본 수와 같음. 불량 수는 이번 조치 후 발생 건수.

‹ 브래킷 품질 대응 ≡

품질 대응 실무 3

2026년 11월 9일 월요일

고 고객 품질

SD-7101 브래킷 찍힘 건입니다. 접수 CLM-FT 26-001, 대상은 LOT-FT-001 맞죠? 11:18

공급사 품질

네. ACT-FT-001로 접촉부 연마하고 보호 패드 교체했습니다. 조치 완료는 오늘 09:00입니다. 11:20

공급사 품질

11:00 검사 기록 INS-FT-001 R1 전달했습니다. 대상 로트 40개 확인했고 찍힘은 0개입니다. 11:21

고 고객 품질

확인했습니다. 보내주신 기준서와 성적서를 같이 보고 종결 검토하겠습니다. 11:24