PRODUCT QUALITY DEFICIENCY REPORT (PQDR)

CATEGORY ☐ I ☐ II

REPORT CONTROL NUMBER (RCN): CLM-FT26-014

DATE: 2026-11-09

1a. FROM *(Original Office Mailing Address - include DoDAAC)*

정우시스템 / 품질관리팀
사업장 주소: 고객사 등록 정보 참조

1b. ORIGINATOR NAME, PHONE NUMBER & E-MAIL ADDRESS

고객 품질관리팀 / 연락처: 접수대장 참조

2a. TO *(PQDR Screening Point)*

세림부품 / 품질보증팀

2b. SCREENING POINT NAME, TELEPHONE NUMBER & E-MAIL ADDRESS

공급사 품질보증팀 / 연락처: 거래처 등록부 참조

3. DESCRIPTION OF DEFICIENCY *(Describe in detail what is wrong, circumstances prior to the difficulty, probable cause, any action taken, and recommendations. Attach copy of supporting documents. Continue on separate sheet if necessary. Ensure that the description answers the questions listed in the instructions on the back of this form.)*

고객 클레임 접수. 사건 ID: CLM-FT26-014

품번: SD-7114 / 대상 로트: LOT-FT-014 / 증상: 회전 소음

입고 중 발견. 신고 수량 3개. 격리번 조치 ID: ACT-FT-014.

원인과 효과는 첨부 조치 기록 및 조치 후 검사 원문으로 확인한다.

접수 파일: 이공공사출생자들_불량_FT14.pdf

4. DATE DEFICIENCY WAS DISCOVERED

2026-11-08

5. DEFICIENT ITEM NATIONAL STOCK NUMBER (NSN)

N/A

6. DEFICIENT ITEM NOMENCLATURE

볼 베어링

7. OPERATING TIME AT FAILURE ☐ Initial

Hours: Days: Rounds:
Cycles: Miles: Other:

8. DEFICIENT ITEM PART NUMBER

SD-7114

9a. MANUFACTURER'S CAGE CODE

N/A

9b. MANUFACTURER / CITY / STATE

세림부품 / 생산사업장

10. QUANTITY

a. RECEIVED: 100
b. INSPECTED: 100
c. DEFICIENT: 3
d. IN STOCK: 97

11. SERIAL, LOT, OR BATCH NUMBER

SERIAL #: Unknown ☐
LOT #: LOT-FT-014
BATCH #: N/A ☐

12a. ITEM

☐ New
☐ Repaired
☐ Overhauled
☐ Unknown

12b. DATE MANUFACTURED, REPAIRED, OR OVERHAULED

Manufactured:
Repaired:
Overhauled:

12c. LAST REPAIR FACILITY

CAGE:
DODAAC:
REPAIR DEPOT / CITY / STATE

13a. CONTRACT NUMBER

13b. REQUISITION / DOCUMENT NUMBER

DOC-FT14

13c. PURCHASE ORDER NUMBER

PO-FT-014

14. GOVERNMENT FURNISHED MATERIAL

☐ YES ☐ NO ☐ UNKNOWN

15a. ITEM UNDER WARRANTY

☐ YES ☐ NO ☐ UNKNOWN

15b. WARRANTY EXPIRATION DATE

16. END ITEM EIC/WUC/TAMCN

17. NEXT HIGHER ASSEMBLY

a. NSN | b. NOMENCLATURE | c. PART NUMBER | d. SERIAL NUMBER

18. END ITEM

a. NSN | b. NOMENCLATURE | c. TYPE/MODEL | d. SERIAL NUMBER

19. CURRENT DISPOSITION OF DEFICIENT ITEM (the Exhibit) *(Select only one value)*

☐ HOLDING EXHIBIT ☐ DISPOSED OF / DESTROYED ☐ REPAIRED ☐ OTHER *(Explain in Block 3)*

20. LOCATION OF DEFICIENT MATERIAL (e.g. Base, Camp, Station)

고객 품질관리팀 보관. 관련 검사 기록과 함께 관리.

21. ACTION REQUESTED *(Select only one value)* ☐ REPLACEMENT ☐ REPAIR ☐ CREDIT ☐ OTHER *(Explain in Block 3)*

고객 요청: 첨부 자료를 대조하여 원인 관계와 조치 효과를 검토해 주세요.

세림부품 / 품질 문서

제품 식별 라벨

사건 ID	CLM-FT26-014
품번 / 대상 로트	SD-7114 / LOT-FT-014
제품명	볼 베어링
제조 로트	LOT-FT-014
출하일 / 수량	2026-11-07 / 100개
라벨 상태	품번과 로트를 현물 표기로 확인
발행 부서	세림부품 생산관리팀

접수 파일: 이공공사출생자들_5유형_FT14.pdf

세림부품 / 품질 문서

과거 8D 리포트

과거 사건 ID	HIS-FT-014
과거 품번 / 로트	SD-7114 / OLD-014
D2 문제 정의	회전 소음
D3 임시 봉쇄	대상 로트 격리 및 전수 선별
D4 확정 원인	세척 후 잔류 이물
D5 영구 조치	세척 필터 교체 및 세척 조건 보완
D6 검증 결과서	RES-HIS-FT-014 별첨
D7 재발 방지	정기 점검 및 교육 기록 유지
D8 종결 기록	과거 조치 당시 품질 담당 검토 완료
원인 확인 근거	분해 관찰 및 공정 비교로 해당 원인 확정

세림부품 / 품질 문서

과거 조치 결과서

관련 과거 사건	HIS-FT-014
결과서 ID	RES-HIS-FT-014
과거 품번 / 로트	SD-7114 / OLD-014
조치 항목	과거 8D D5 기재 조치 이행
완료일 / 검사일	2026-09-15 09:00 / 2026-09-15 11:00
검사 범위	과거 사건의 신고 불량 계열
표본 수 / 불량 수	40개 / 0개
기준 / 실측	과거 전용 기준: 불량 수 0개 이하. 실측 0개.
유효 범위	위 과거 사건에 한함. 이번 조치 후 검사 기록을 대체하지 않음.

접수 파일: 이공공사출생자들_5유형_FT14.pdf

세림부품 / 품질 문서

이번 조치 결과서

사건 ID	CLM-FT26-014
품번 / 대상 로트	SD-7114 / LOT-FT-014
이번 조치 ID	ACT-FT-014
현상 / 확정 원인	회전 소음 / 세척 후 잔류 이물
원인 확인 방법	공정 기록, 현품 관찰 및 원인 재현 시험으로 확인
조치 내용	세척 필터 교체 및 세척 조건 보완
조치 완료 시각	2026-11-09T09:00:00+09:00
효과 확인 연결	INS-FT-014
완료 범위	현장 조치 이행 완료. 효과는 별첨 검사 성적서 수치로 확인.
작성 부서	세림부품 품질보증팀

세림부품 / 품질 문서

검사 기준서

검사 기준 ID / 개정	QS-FT-014 / R1
적용 대상	SD-7114 전체 로트의 이번 조치 후 검사
유효일	2026-01-01부터 유효
검사 항목	소음
합격 조건	소음 불량 수 <= 0개
최소 표본 수	40개
경계값 처리	<= 이므로 상한과 같은 실측값도 허용. 반올림 판정 금지.
시점 조건	이번 조치 완료 후 실시한 검사만 유효

세림부품 / 품질 문서

조치 후 검사 성적서

사건 ID	CLM-FT26-014
품번 / 대상 로트	SD-7114 / LOT-FT-014
이번 조치 ID	ACT-FT-014
검사 ID / 개정	INS-FT-014 / R1
검사 시각	2026-11-09T11:00:00+09:00
적용 기준	QS-FT-014 R1
검사 항목	소음
표본 수	40개
검사 실측	소음 불량 수 0개
수량 확인	검사 수량은 표본 수와 같음. 불량 수는 이번 조치 후 발생 건수.