

EMPAQUES PLASTICOS S.A.S NIT:816000992-1 FORMATO: GESTIÓN S.N.C. - SALIDAS NO CONFORMES	Codigo: F-GC-001 Version: 002 Fecha: 10/09/2024
--	--


Orden de Producción: 232

Paso 1 — Reportar	
Fecha	17/9/2026, 7:32:15 p. m.
Cliente	ALUMINIOS DE COLOMBIA S.A. C.I.
Referencia	1R0NE0071.0*000.0*0.80
Línea	4 precorte
Material	vivero
Proceso	sellado
Tipo de defecto	mal selle
Impacto	malo
Descripción	bolsa mal sellada por el operario sele psara respectivo informe de lo sucedido con copia para firmar y original el selle esta muy quemado al cliente no le sive ya que la bolsa conlleva una gra precion
Causa raíz	el operario se durmio en el proceso no le presto la atencio requerida entonses se dede rcuprara el material
Cantidad reportada (Kg)	30
Reportado por	mauricio


Evidencia — Reportar



Paso 2 — Tratamiento	
Tratamiento adoptado	discutir y recuperar
Descripción	se procede a imformar a bodega para realizar el traslado asia recuoerado aali se convertira en cripeta
Fecha	3/1/2026
Registrado por	admin



Paso 3 — Verificación / Cierre	
Verificación de cumplimiento	se cumple lo requerido por la empresa se pasa a caso cerrado
¿Requirió información al cliente?	SI
Motivo	se le informa al cliente estar pendiente
Aceptación bajo concesión	SI
Detalle	el cliente realiza verificación
Revisado por	jefe de calidad
Fecha de verificación	17/9/2026

