


ENERGIA-CONSEIL IA

PROJECTION VISUELLE : VOTRE FUTUR CONFORT THERMIQUE

Rapport de Projection Visuelle ITI, chauffage et menuiseries - M. PEREIRA

M. David Emmanuel PEREIRA

1 Route de Saint Germain Laval

42510 Nervieux


05/09/2026

8 vues ITI 12 cm + 1 vue chauffage / ECS (PAC air/eau haute temperature double service) + menuiseries PVC (fenetres, porte-fenetre, porte d'entree, projections indicatives). Aucune marque, aucun modele. Quantites a confirmer. Aucun resultat energetique garanti. Document indicatif - hors devis contractuel - estimation a confirmer par devis artisan RGE.

Pièce intérieure occupée



Avant - Etat initial



Après - projection visuelle indicative de l'ITI 12 cm

Image simulée - ne constitue pas une photo réelle après travaux, une mesure thermographique ou un engagement de résultat.

Pièce avec baie et sommier



Avant - Etat initial



Après - projection visuelle indicative de l'ITI 12 cm

Image simulée - ne constitue pas une photo réelle après travaux, une mesure thermographique ou un engagement de résultat.

Pièce technique - évier et baie



Avant - Etat initial



Après - projection visuelle indicative de l'ITI 12 cm

Image simulée - ne constitue pas une photo réelle après travaux, une mesure thermographique ou un engagement de résultat.

Pièce avec radiateur et baie



Avant - Etat initial



Après - projection visuelle indicative de l'ITI 12 cm

Image simulée - ne constitue pas une photo réelle après travaux, une mesure thermographique ou un engagement de résultat.

Pièce avec étagère et baie



Avant - Etat initial



Après - projection visuelle indicative de l'ITI 12 cm

Image simulée - ne constitue pas une photo réelle après travaux, une mesure thermographique ou un engagement de résultat.

Pièce occupée - baie et radiateur



Avant - Etat initial



Après - projection visuelle indicative de l'ITI 12 cm

Image simulée - ne constitue pas une photo réelle après travaux, une mesure thermographique ou un engagement de résultat.

Angle - baie et radiateur



Avant - Etat initial



Après - projection visuelle indicative de l'ITI 12 cm

Image simulée - ne constitue pas une photo réelle après travaux, une mesure thermographique ou un engagement de résultat.

Baie encastrée - tableau existant



Avant - Etat initial



Après - projection visuelle indicative de l'ITI 12 cm

Image simulée - ne constitue pas une photo réelle après travaux, une mesure thermographique ou un engagement de résultat.

Chauffage et eau chaude sanitaire



Avant - chaudière fioul et installation existante



Après - projection visuelle indicative d'une PAC air/eau haute température double service

Image simulée - projection indicative uniquement. Aucune marque ni modèle. Puissance à confirmer. Implantation à confirmer. Ne constitue pas une photo réelle après travaux, une mesure thermographique ou un engagement de résultat énergétique.

Menuiseries - fenêtres, portes-fenêtres et porte d'entrée

Projection visuelle indicative du remplacement des menuiseries photographiees. Materiau retenu au devis : PVC, double vitrage peu emissif. Uw <= 1,30 W/m2.K si confirme par l'audit. Porte isolante Ud <= 1,50 si applicable. Tableaux et appuis repris. Teinte blanche indicative, alignee sur les cadres peints existants - teinte definitive a confirmer. Aucune marque, aucun modele, aucune photo reelle apres travaux.

Écart documentaire : l'audit mentionne 6 fenêtres/portes-fenêtres ; le devis actuel mentionne 7 fenêtres + 2 portes.

Quantités et dimensions à confirmer par relevé contradictoire et visite technique avant devis définitif.

Vues de cette section

Vue 1/7 - Fenêtres - Fenêtre 2 vantaux - tableau encastré

Vue 2/7 - Fenêtres - Fenêtre 2 vantaux - évier

Vue 3/7 - Fenêtres - Fenêtre 2 vantaux - étagère et radiateur

Vue 4/7 - Fenêtres - Fenêtre 2 vantaux - coin radiateur

Vue 5/7 - Fenêtres - Fenêtres en façade - porche

Vue 6/7 - Portes-fenêtres - Porte vitrée existante

Vue 7/7 - Porte d'entrée - Façade d'angle

Image simulée - ne constitue pas une photo réelle après travaux, une mesure thermique, un relevé définitif ou un engagement de résultat.

Fenêtre 2 vantaux - tableau encastré



Avant - photo réelle des menuiseries existantes



Après - projection visuelle indicative du remplacement de la menuiserie (Matériau : PVC)

Image simulée - ne constitue pas une photo réelle après travaux, une mesure thermique, un relevé définitif ou un engagement de résultat. Quantités et dimensions à confirmer par relevé contradictoire et visite technique avant devis définitif.

Fenêtre 2 vantaux - évier



Avant - photo réelle des menuiseries existantes



Après - projection visuelle indicative du remplacement de la menuiserie (Matériau : PVC)

Image simulée - ne constitue pas une photo réelle après travaux, une mesure thermique, un relevé définitif ou un engagement de résultat. Quantités et dimensions à confirmer par relevé contradictoire et visite technique avant devis définitif.

Fenêtre 2 vantaux - étagère et radiateur



Avant - photo réelle des menuiseries existantes



Après - projection visuelle indicative du remplacement de la menuiserie (Matériau : PVC)

Image simulée - ne constitue pas une photo réelle après travaux, une mesure thermique, un relevé définitif ou un engagement de résultat. Quantités et dimensions à confirmer par relevé contradictoire et visite technique avant devis définitif.

Fenêtre 2 vantaux - coin radiateur



Avant - photo réelle des menuiseries existantes



Après - projection visuelle indicative du remplacement de la menuiserie (Matériau : PVC)

Image simulée - ne constitue pas une photo réelle après travaux, une mesure thermique, un relevé définitif ou un engagement de résultat. Quantités et dimensions à confirmer par relevé contradictoire et visite technique avant devis définitif.

Fenêtres en façade - porche



Avant - photo réelle des menuiseries existantes




Après - projection visuelle indicative du remplacement de la menuiserie (Matériau : PVC)

Image simulée - ne constitue pas une photo réelle après travaux, une mesure thermique, un relevé définitif ou un engagement de résultat. Quantités et dimensions à confirmer par relevé contradictoire et visite technique avant devis définitif.

Porte vitrée existante



Avant - photo réelle des menuiseries existantes



Après - projection visuelle indicative du remplacement de la menuiserie (Matériau : PVC)

Image simulée - ne constitue pas une photo réelle après travaux, une mesure thermique, un relevé définitif ou un engagement de résultat. Quantités et dimensions à confirmer par relevé contradictoire et visite technique avant devis définitif.

Façade d'angle



Avant - photo réelle des menuiseries existantes



Après - projection visuelle indicative du remplacement de la menuiserie (Matériau : PVC)

Image simulée - ne constitue pas une photo réelle après travaux, une mesure thermique, un relevé définitif ou un engagement de résultat. Quantités et dimensions à confirmer par relevé contradictoire et visite technique avant devis définitif.