Laudo de vistoria - Entrada

Documento: prévia não emitida

Situação da vistoria: Em revisão

Gerado em 20/10/2026, 09:00

Identificação do imóvel

Códigos: Cordial DEMO-42 · Morar DEMO-84

Tipo: Apartamento de demonstração

Endereço: Rua de demonstração, 120 · Apartamento 302 · Cidade exemplo/RS

Vistoria

Data e hora: 20/10/2026, 08:00

Responsável: Corretora de demonstração

Participantes: Participante de demonstração com nome extenso para verificar a quebra completa da assinatura sem truncar o conteúdo (Acompanhante da vistoria)

Mobiliado: Não

Limpeza: Limpo

Medidores e chaves

Água: 001234

Luz: Não informado

Gás: Não aplicável

Chaves e controles: 2x Chave da entrada

Resumo

4 ambientes · 47 itens registrados · 39 avaliados · Bom 35 · Regular 4 · Ruim 0 · Não testado 4 · Não se aplica 4 · Pendente 0 · 4 fotos

Observações gerais: Exemplo fictício para verificar o documento. Fotos sintéticas testam proporções e não representam avarias reais. Símbolos preservados: [U+03A9], [U+6F22], [U+1F642].

A1 · Sala

A1.I1 · Piso - Regular

Material: Cerâmica · Cor: Bege

Observação: Revestimento com marcas superficiais próximas à porta.

Avaria: Trinca superficial de aproximadamente 3 cm, conferida visualmente.

Evidências: F002

A1.I2 · Rodapé - Não testado

Motivo de não testar: Não foi possível realizar o teste durante este registro de demonstração.

A1.I3 · Paredes e pintura - Não se aplica

A1.I4 · Teto - Bom

A1 · Sala - continuação

A1.I5 · Portas e fechaduras - Bom

A1.I6 · Janelas e vidros - Bom

A1.I7 · Tomadas e interruptores - Bom

A1.I8 · Iluminação - Bom

Relato aprovado: Relato aprovado da demonstração. Os estados e vínculos de fotos foram revisados pelo responsável.



Foto F001 · A1 Sala · Foto geral - Vista geral do ambiente. Imagem sintética para teste de proporção. · capturada em 20/10/2026, 08:10



Foto F002 · A1 Sala · Piso (avaria registrada) - Detalhe vinculado ao piso. Legenda extensa preservada integralmente para verificar paginação e contexto do ambiente. Legenda extensa preservada integralmente para verificar paginação e

A1 · Sala - continuação

contexto do ambiente. Legenda extensa preservada integralmente para verificar paginação e contexto do ambiente. Legenda extensa preservada integralmente para verificar paginação e contexto do ambiente. Legenda extensa preservada integralmente para verificar paginação e contexto do ambiente. Legenda extensa preservada integralmente para verificar paginação e contexto do ambiente. Legenda extensa preservada integralmente para verificar paginação e contexto do ambiente. Legenda extensa preservada integralmente para verificar paginação e contexto do ambiente. Legenda extensa preservada integralmente para verificar paginação e contexto do ambiente. Legenda extensa preservada integralmente para verificar paginação e contexto do ambiente. Legenda extensa preservada integralmente para verificar paginação e contexto do ambiente. Legenda extensa preservada integralmente para verificar paginação e contexto do ambiente. Legenda extensa preservada integralmente para verificar paginação e contexto do ambiente. Legenda extensa preservada integralmente para verificar paginação e contexto do ambiente. Legenda extensa preservada integralmente para verificar paginação e contexto do ambiente. Legenda extensa preservada integralmente para verificar paginação e contexto do ambiente. Legenda extensa preservada integralmente para verificar paginação e contexto do ambiente. Legenda extensa preservada integralmente para verificar paginação e contexto do ambiente. Legenda extensa preservada integralmente para verificar paginação e contexto do ambiente. Legenda extensa preservada integralmente para verificar paginação e contexto do ambiente. Legenda extensa preservada integralmente para verificar paginação e contexto do ambiente. Legenda extensa preservada integralmente para verificar paginação e contexto do ambiente. Legenda extensa preservada integralmente para verificar paginação e contexto do ambiente. · importada em 20/10/2026, 08:12

A2 · Cozinha

A2.I1 · Piso - Regular
Material: Cerâmica · Cor: Bege
Observação: Revestimento com marcas superficiais próximas à porta.
Avaria: Trinca superficial de aproximadamente 3 cm, conferida visualmente.
Evidências: F004

A2.I2 · Rodapé - Não testado
Motivo de não testar: Não foi possível realizar o teste durante este registro de demonstração.

A2.I3 · Paredes e pintura - Não se aplica

A2.I4 · Teto - Bom

A2.I5 · Portas e fechaduras - Bom

A2.I6 · Janelas e vidros - Bom

A2.I7 · Tomadas e interruptores - Bom

A2.I8 · Iluminação - Bom

A2.I9 · Pia e bancada - Bom

A2.I10 · Torneiras - Bom

A2.I11 · Ralos - Bom

A2.I12 · Hidráulica e vazamentos - Bom

A2.I13 · Armários - Bom

A2 · Cozinha - continuação

A2.I14 · Revestimentos - Bom

Relato aprovado: Relato aprovado da demonstração. Os estados e vínculos de fotos foram revisados pelo responsável.



Foto F003 · A2 Cozinha · Foto geral - Vista geral do ambiente. Imagem sintética para teste de proporção. · capturada em 20/10/2026, 08:10



Foto F004 · A2 Cozinha · Piso (avaria registrada) - Detalhe da área observada, com o contexto do item confirmado. · importada em 20/10/2026, 08:12

A3 · Dormitório

A3.I1 · Piso - Regular

Material: Cerâmica · Cor: Bege

Observação: Revestimento com marcas superficiais próximas à porta.

Avaria: Trinca superficial de aproximadamente 3 cm, conferida visualmente.

A3.I2 · Rodapé - Não testado

Motivo de não testar: Não foi possível realizar o teste durante este registro de demonstração.

A3.I3 · Paredes e pintura - Não se aplica

A3.I4 · Teto - Bom

A3.I5 · Portas e fechaduras - Bom

A3.I6 · Janelas e vidros - Bom

A3.I7 · Tomadas e interruptores - Bom

A3.I8 · Iluminação - Bom

Relato aprovado: Relato aprovado da demonstração. Os estados e vínculos de fotos foram revisados pelo responsável.

Sem foto: Ambiente fictício sem imagem de demonstração

A4 · Banheiro

A4.I1 · Piso - Regular

Material: Cerâmica · Cor: Bege

Observação: Revestimento com marcas superficiais próximas à porta.

Avaria: Trinca superficial de aproximadamente 3 cm, conferida visualmente.

A4.I2 · Rodapé - Não testado

Motivo de não testar: Não foi possível realizar o teste durante este registro de demonstração.

A4.I3 · Paredes e pintura - Não se aplica

A4.I4 · Teto - Bom

A4.I5 · Portas e fechaduras - Bom

A4.I6 · Janelas e vidros - Bom

A4.I7 · Tomadas e interruptores - Bom

A4.I8 · Iluminação - Bom

A4.I9 · Vaso sanitário - Bom

A4.I10 · Lavatório e louças - Bom

A4.I11 · Torneiras e registros - Bom

A4.I12 · Chuveiro - Bom

A4.I13 · Box - Bom

A4.I14 · Ralos - Bom

A4.I15 · Hidráulica e vazamentos - Bom

A4.I16 · Revestimentos - Bom

A4.I17 · Armário e espelho - Bom

Relato aprovado: Relato aprovado da demonstração. Os estados e vínculos de fotos foram revisados pelo responsável.

Sem foto: Ambiente fictício sem imagem de demonstração

Caracteres sem glifo na fonte são preservados como códigos Unicode [U+XXXX]. O código identifica integralmente o caractere original.

Conclusão

Conferir os registros de cada ambiente antes da emissão. Este exemplo permanece uma prévia não emitida.

Este documento registra o estado observado na data indicada. Ele não constitui assinatura digital nem tem validade jurídica automática; as assinaturas abaixo são manuais.

Corretora de demonstração - Vistoriador(a)

Participante de demonstração com nome extenso para verificar a quebra completa da assinatura sem truncar o conteúdo - Acompanhante da vistoria