









PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E AÇÕES



RELATÓRIO DE
DEMOLIÇÃO:

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: 46138
NOME DO SOLICITANTE: Luiz Henrique dos Santos
TELEFONES: Não Informado
ENDEREÇO: Rua Dr. Thouzet S/N 22°31'37.71"S 43°12'3.79"O Sítio do Pica-pau (pergunta-se pela casa do índio, do Sagat ou dos Belmiros – A casa

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 1

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

() BAIXO PADRÃO

(X) ESTRUTURA DE
CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): 1 água – Telhas de Fibrocimento

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): 57 m²

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:

(X) MANUAL

() COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

(X) MANUAL

() COM CAMINHÃO

*ANEXAR 4 (QUATRO) FOTOS DO IMÓVEL MOSTRANDO TAMBÉM O LOCAL.







RELATÓRIO DE DEMOLIÇÃO DADOS DA

OCORRÊNCIA

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: 46752
NOME DO SOLICITANTE: Janine dos Santos Lima
TELEFONES: (24) 99323-3075
ENDEREÇO: Rua João Moreira S/N - Quitandinha 22°31'37.71"S 43°12'3.79"O Sítio do Pica-pau (pergunta-se pela casa do índio, do Sagat ou dos Belmiros –

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 1

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

☒ BAIXO PADRÃO

☐ ESTRUTURA DE
CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): 1 água – Telhas de Fibrocimento

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): 35 m²

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:

☒ MANUAL

☐ COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

☒ MANUAL

☐ COM CAMINHÃO

*ANEXAR 4 (QUATRO) FOTOS DO IMÓVEL MOSTRANDO TAMBÉM O LOCAL.





RELATÓRIO DE DEMOLIÇÃO:

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: 49795
NOME DO SOLICITANTE: Flávio de Oliveira Sampaio
TELEFONES: (24) 98817-9938
ENDEREÇO: Rua Honduras, Quadra 11, Lote 14 - Quitandinha 22°31'56.94"S 43°12'45.29"O Servidão Maria Mineira

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 1

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

☒ BAIXO PADRÃO

☐ ESTRUTURA DE
CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): 1 água – Telhas de Fibrocimento

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): 56 m²

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:

☒ MANUAL

☐ COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

☒ MANUAL

☐ COM CAMINHÃO

*ANEXAR 4 (QUATRO) FOTOS DO IMÓVEL MOSTRANDO TAMBÉM O LOCAL.





RELATÓRIO DE DEMOLIÇÃO:

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: 49863
NOME DO SOLICITANTE: José Carlos
TELEFONES: (24) 98863-4775
ENDEREÇO: Rua Dr. Thouzet, Lote 12, Quadra 90 22°31'56.03"S 43°12'17.75"O Subindo escadaria da servidão Humberto Costa Homem

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 1

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

☐ BAIXO PADRÃO

☒ ESTRUTURA DE
CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): 2 águas – Telhas de Fibrocimento

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): 21 m²

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:

☒ MANUAL

☐ COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

☒ MANUAL

☐ COM CAMINHÃO

*ANEXAR 4 (QUATRO) FOTOS DO IMÓVEL MOSTRANDO TAMBÉM O LOCAL.





**PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E AÇÕES**



**RELATÓRIO DE
DEMOLIÇÃO:**

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: 43427
NOME DO SOLICITANTE: LUIZ CARLOS CORREIA DA SILVA
TELEFONES: 24 99266-6973



PREFEITURA DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E AÇÕES



ENDEREÇO: AVN PRESIDENTE GETULIO VARGAS, QD 85 LT 11, EM
FRENTE A COSTELA NO BAFO
22°31'19.63"S
43°11'55.40"O

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 1

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

() BAIXO PADRÃO

(X) ESTRUTURAS DE CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): LAJE DE CONCRETO ARMADO

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): ~70,00m²

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:

(X) MANUAL

() COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

(X) MANUAL

() COM CAMINHÃO

7) FOTOS







RELATÓRIO DE DEMOLIÇÃO:

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: 43637
NOME DO SOLICITANTE: ROGÉRIO MARQUES DA SILVA
TELEFONES: 24 98859-9625
ENDEREÇO: RUA ALAGOAS, QD 82 LT 06 – APÓS A OFICINA DO SASSÁ, BAR DO SEU JORGE. 22°31'59.75"S 43°13'26.97"O

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 1 PAV.

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

() BAIXO PADRÃO

(X) ESTRUTURAS DE CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): SEM TELHADO

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): ~120,00m²

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:

(X) MANUAL

() COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

() MANUAL

(X) COM CAMINHÃO

7) FOTOS



RELATÓRIO DE

DEMOLIÇÃO:

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: 45061
NOME DO SOLICITANTE: CESAR MAIA DA SILVA
TELEFONES: 24 98805-6578
ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO, QD 62 LT 24 – DEPOIS DA GE 1ª DIREITA, RUA DE TERR SITIO DO SOSSEGO. 22°31'14.63"S 43°12'51.92"O

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 1 PAV.

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

() BAIXO PADRÃO

(X) ESTRUTURAS DE CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): 1 (UMA) ÁGUA, TELHA DE FIBROCIMENTO

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): ~25,00m²

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:

() MANUAL

(X) COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

() MANUAL

(X) COM CAMINHÃO

7) FOTOS





**RELATÓRIO DE
DEMOLIÇÃO:**

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: 46071
NOME DO SOLICITANTE: OSCAR FIGUEIREDO PELAES
TELEFONES: 24 99229-2749

ENDEREÇO: RUA COLOMBIA, Q19 L21 – AO LADO DO NÚMERO 595,
ANTIGO JOÃO LAMBRETA
22°31'47.19"S
43°12'40.45"O

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 1 PAV.

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

(X) BAIXO PADRÃO () ESTRUTURAS
DE CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): 1 ÁGUA, FIBROCIMENTO

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): ~40,00m²

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:

(X) MANUAL () COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

(X) MANUAL () COM CAMINHÃO

7) FOTOS





RELATÓRIO DE DEMOLIÇÃO:

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: 46347
NOME DO SOLICITANTE: JOSÉ ANTONIO FERREIRA
TELEFONES: 24 98857-0457
ENDEREÇO: RUA DAS BROMÉLIAS, S/N – FINAL DA RUA CAMPOS 22°31'22.60"S 43°12'33.07"O

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 1 PAV.

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

☒ (X) BAIXO PADRÃO

☐ () ESTRUTURAS DE CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): 1 (UMA) ÁGUA TELHA DE FIBROCIMENTO

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): ~30,00m²

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:

☒ (X) MANUAL

☐ () COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

☒ (X) MANUAL

☐ () COM CAMINHÃO

7) FOTOS





RELATÓRIO DE DEMOLIÇÃO:

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: 46614
NOME DO(A) SOLICITANTE: DANIEL CARLOS DA SILVA
TELEFONES: 24 9937-1530
ENDEREÇO: RUA GEN RONDON, S/N – ESCADARIA AO LADO POSTO IPIRANGA 22°32'3.02"S 43°12'6.62"O

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 1 PAV.

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

(X) BAIXO PADRÃO

() ESTRUTURAS DE CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): 1 ÁGUA / FIBROCIMENTO

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): ~35,00m²

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:

(X) MANUAL

() COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

(X) MANUAL

() COM CAMINHÃO

7) FOTOS





**RELATÓRIO DE
DEMOLIÇÃO:**

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: 49917
NOME DO SOLICITANTE: DANIEL CHAVES
TELEFONES: 24 98826-5978
ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO, QD 67 LT 21 – SÍTIO DO SOSSEGO. 22°31'13.32"S 43°13'3.33"O

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 1 PAV.

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

(X) BAIXO PADRÃO

() ESTRUTURAS DE CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): 1 (UMA) ÁGUA, TELHA DE FIBROCIMENTO.

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): ~60,00m².

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:

(X) MANUAL

() COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

(X) MANUAL

() COM CAMINHÃO

7) FOTOS





**RELATÓRIO DE
DEMOLIÇÃO:**

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: 49935
NOME DO SOLICITANTE: SIRLEIA APARECIDA
TELEFONES: 24 98883-0207
ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, QD 15 LT 19 – PRÓXIMO A FÁBRICA DE VASSOURA 22°31'18.65"S 43°12'37.46"O

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 1 PAV

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

(X) BAIXO PADRÃO

() ESTRUTURAS DE CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): 1 (UMA) ÁGUA, TELHA DE FIBROCIMENTO.

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): ~30,00m²

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:

(X) MANUAL

() COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

(X) MANUAL

() COM CAMINHÃO

7) FOTOS





**RELATÓRIO DE
DEMOLIÇÃO:**

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: 50005
NOME DO SOLICITANTE: GABRIEL DE LIMA BORSARI
TELEFONES: 24 99221-8097
ENDEREÇO: AVN PRS GETULIO VARGAS, 2270. 22°31'18.58"S 43°12'2.41"O

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 1 PAV.

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

(X) BAIXO PADRÃO

() ESTRUTURAS DE CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): 1 (UMA) ÁGUA, TELHA DE FIBROCIMENTO.

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): ~50,00m².

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:

(X) MANUAL

() COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

(X) MANUAL

() COM CAMINHÃO

7) FOTOS