



**RELATÓRIO DE
DEMOLIÇÃO:**

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: 46078 / 45598 / 48375 / 51032

NOME DO SOLICITANTE: Antônio Carlos Teixeira de Paulo / Marco Antônio Teixeira de Paulo
TELEFONES: (24) 98805-3473 / (24) 98835-3111
ENDEREÇO: Rua Carmem Ponte Marcolino, 157, Alto da Serra, Petrópolis/RJ - CEP: 25635-240 22°31'47.00"S 43°10'50.52"O

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 1

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

() BAIXO PADRÃO (X)
ESTRUTURAS
DE CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): Fibrocimento – 02 (duas) águas

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): ~ 110,00 (cento e dez) m²

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:

(X) MANUAL () COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

(X) MANUAL () COM CAMINHÃO

*ANEXAR 4 (QUATRO) FOTOS DO IMÓVEL MOSTRANDO TAMBÉM O LOCAL.



**RELATÓRIO DE
DEMOLIÇÃO:**

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: 46116 (DUPLICATA DO RO 42923)

NOME DO SOLICITANTE: MARIA ELISABETE DA SILVA
TELEFONES: (24) 22912131; (24)992192275
ENDEREÇO: RUA CAP. DANILO PALADINI, N. 627 D, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO 22°32'16.70"S 43°11'5.04"O

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 1

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

(X) BAIXO PADRÃO ()
ESTRUTURAS
DE CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): 1

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): 63 m²

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:

(x) MANUAL () COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

(x) MANUAL () COM CAMINHÃO

*ANEXAR 4 (QUATRO) FOTOS DO IMÓVEL MOSTRANDO TAMBÉM O LOCAL.

RELATÓRIO DE DEMOLIÇÃO:

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: 47293
NOME DO SOLICITANTE: Celso de Souza
TELEFONES: (24) 99306-4848
ENDEREÇO: Rua Alfredo Schilick, 624 B, Chácara Flora, Petrópolis/RJ – CEP: 25.635-200 22°31'51.83"S 43°10'36.49"O

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 1

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

(X) BAIXO PADRÃO () ESTRUTURAS
DE CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): Fibrocimento – 02 (uma) águas

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): ~ 60,00 (cinquenta) m²

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:

(X) MANUAL () COM MÁQUINA


6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

(X) MANUAL () COM CAMINHÃO

***ANEXAR 4 (QUATRO) FOTOS DO IMÓVEL MOSTRANDO TAMBÉM O LOCAL.**







**RELATÓRIO DE
DEMOLIÇÃO:**

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: 48034
NOME DO SOLICITANTE: Jurema Cristina Gomes da Silva
TELEFONES: (24) 99269-2088
ENDEREÇO: Rua Caminho do Paraíso, 613 A, Castelânea, Petrópolis/RJ – CEP: 25635-000 – Ponto de Referência: Rampa ao lado da Quadra, após o BNH 22°31'57.52"S 43°10'57.34"O

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 2

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

() BAIXO PADRÃO

(X)
ESTRUTURAS
DE CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): Fibrocimento – 01 (uma) água

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): ~ 80,00 (oitenta) m²

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:

(X) MANUAL () COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

(X) MANUAL () COM CAMINHÃO





**RELATÓRIO DE
DEMOLIÇÃO:**

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: 48718

NOME DO SOLICITANTE: HAMILTON JOSE FRANCO FILHO
TELEFONES: (24) 988529180
ENDEREÇO: RUA WASHINGTON LUIZ, N. 1089, CENTRO 22°31'9.97"S 43°11'14.19"O

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 1

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

(X) BAIXO PADRÃO () ESTRUTURAS
DE CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): 1

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): 61 m²


5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:


() MANUAL () COM
MÁQUINA (X)
ESCOMBROS

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

() MANUAL (X) COM CAMINHÃO

*ANEXAR 4 (QUATRO) FOTOS DO IMÓVEL MOSTRANDO TAMBÉM O LOCAL.





**RELATÓRIO DE
DEMOLIÇÃO:**

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: 49895
NOME DO SOLICITANTE: Rodrigo Luis de Macedo Cordeiro
TELEFONES: (24) 99292-4777
ENDEREÇO: Servidão Pedro Elydio de Macedo, 123 A, Castelânea, Petrópolis/RJ – CEP: 25635-000 22°31'50.47"S 43°10'53.34"O

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 01 (um) pavimento

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

() BAIXO PADRÃO

(X)
ESTRUTURAS

DE CONCRETO

- 3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): Colonial – 02 (duas) águas
- 4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): ~ 112,00 (cento e doze) m²
- 5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:
- (X) MANUAL () COM MÁQUINA
- 6) TRANSPORTE DE ENTULHO:
- (X) MANUAL () COM CAMINHÃO

*ANEXAR 4 (QUATRO) FOTOS DO IMÓVEL MOSTRANDO TAMBÉM O LOCAL.





**RELATÓRIO DE
DEMOLIÇÃO:**

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: 50850

NOME DO SOLICITANTE: Sueli Gomes da Silva
TELEFONES: (24) 99269-2088
ENDEREÇO: Rua Caminho do Paraíso, 613 A, Castelânea, Petrópolis/RJ – CEP: 25635-000 – Ponto de Referência: Rampa ao lado da Quadra, após o BNH 22°31'58.54"S 43°11'0.58"O

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 3

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

() BAIXO PADRÃO (X)
ESTRUTURAS
DE CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): Fibrocimento – 02 (duas) águas

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): ~ 60,00 (sessenta) m²

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:

(X) MANUAL () COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

(X) MANUAL () COM CAMINHÃO

*ANEXAR 4 (QUATRO) FOTOS DO IMÓVEL MOSTRANDO TAMBÉM O LOCAL.





**RELATÓRIO DE
DEMOLIÇÃO:**

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: 50915

NOME DO SOLICITANTE: MARGARIDA ANTUNES FLIES
TELEFONES:
ENDEREÇO: SRV FRANCISCO CLEMENTE, N. 70F, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO 22°32'20.86"S 43°11'24.34"O

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 1

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

(X) BAIXO PADRÃO ()
ESTRUTURAS
DE CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): 2

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): 41 m²



5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:

(x) MANUAL () COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

(x) MANUAL () COM CAMINHÃO

*ANEXAR 4 (QUATRO) FOTOS DO IMÓVEL MOSTRANDO TAMBÉM O LOCAL.



RELATÓRIO DE DEMOLIÇÃO:

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: : 52553
NOME DO SOLICITANTE: CARLOS ALBERTO VIEIRA
TELEFONES: (24) 98856-5128
ENDEREÇO: RUA CUSTODIO FERREIRA DA COSTA Nº: 248B. BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO. PONTO DE REF.: PRIMEIRA À DIREITA APÓS A IGREJA SÃO SEBASTIÃO. 22°32'25.09"S 43°11'41.77"O

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 01

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

☐ BAIXO PADRÃO ☒ ESTRUTURAS DE CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): LAJE.

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): 80 M²

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:

☐ MANUAL ☒ COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

☐ MANUAL ☒ COM CAMINHÃO

*ANEXAR 4 (QUATRO) FOTOS DO IMÓVEL MOSTRANDO TAMBÉM O LOCAL.



RELATÓRIO DE DEMOLIÇÃO:

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: : 48308
NOME DO SOLICITANTE: ANA LUIZA DIAS DE ANDRADE LAMELA
TELEFONES: (24) 99279-5839
ENDEREÇO: RUA SÃO SEBASTIÃO Nº: 272. BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO. PONTO DE REF.: EM FRENTE À FÁBRICA DE PAPEL. 22°32'10.47"S 43°11'40.27"O

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 01

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

(X) BAIXO PADRÃO () ESTRUTURAS
DE CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): 02

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): 91 M²

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:

(X) MANUAL () COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

(X) MANUAL () COM CAMINHÃO

*ANEXAR 4 (QUATRO) FOTOS DO IMÓVEL MOSTRANDO TAMBÉM O LOCAL.



RELATÓRIO DE DEMOLIÇÃO:

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: : 49402 – 50923
NOME DO SOLICITANTE: SANDRA REGINA FLIES
TELEFONES: (24) 99306-1349
ENDEREÇO: RUA SÃO SEBASTIÃO Nº: 70F. BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO. PONTO DE REF.: SERV. FRANCISCO CLEMENTE, PRÓX. AO AÇOUGUE. 22°32'20.84''S 43°11'24.54''O

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 02

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

(X) BAIXO PADRÃO () ESTRUTURAS
DE CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): 02

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): 58,5 M²

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:

(X) MANUAL () COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

(X) MANUAL () COM CAMINHÃO

*ANEXAR 4 (QUATRO) FOTOS DO IMÓVEL MOSTRANDO TAMBÉM O LOCAL.



RELATÓRIO DE DEMOLIÇÃO:

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: : 46141
NOME DO SOLICITANTE: ANDRESSA ALEXANDRA DEZIDERIO CORREIA DA SILVA
TELEFONES: (24) 99303-7815
ENDEREÇO: RUA VITAL BRASIL Nº: 29. BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO. PONTO DE REF.: SRV. JOSÉ BORGES DE ALECRIM. 22°32'21.67"S 43°11'33.30"O

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 01

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

(X) BAIXO PADRÃO () ESTRUTURAS DE CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): 02

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): 100 M²

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:

(X) MANUAL () COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

(X) MANUAL () COM CAMINHÃO

***ANEXAR 4 (QUATRO) FOTOS DO IMÓVEL MOSTRANDO TAMBÉM O LOCAL.**



RELATÓRIO DE DEMOLIÇÃO:

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: : 48133
NOME DO SOLICITANTE: GEISEMARA ROSA DA COSTA
TELEFONES: (24) 99248-6794
ENDEREÇO: RUA VITAL BRASIL Nº: 122. BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO. PONTO DE REF.: PRÓX. AO BAR DO RÁ. 22°32'40.57"S 43°11'50.43"O

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 01

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

(X) BAIXO PADRÃO () ESTRUTURAS DE CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): 01

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): 65 M²

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:

(X) MANUAL () COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

(X) MANUAL () COM CAMINHÃO

***ANEXAR 4 (QUATRO) FOTOS DO IMÓVEL MOSTRANDO TAMBÉM O LOCAL.**





RELATÓRIO DE DEMOLIÇÃO:

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: : 48144
NOME DO SOLICITANTE: RONALDO PROENÇA
TELEFONES: (24) 99207-2110
ENDEREÇO: RUA VITAL BRASIL Nº: S/N. BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO. PONTO DE REF.: PRÓX. AO BAR DO ZÉ MARIA. 22°32'41.70''S 43°11'46.51''O

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 01

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

(X) BAIXO PADRÃO () ESTRUTURAS DE CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): 02

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): 84 M²

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:

(X) MANUAL () COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

☒ (X) MANUAL

☐ () COM CAMINHÃO

*ANEXAR 4 (QUATRO) FOTOS DO IMÓVEL MOSTRANDO TAMBÉM O LOCAL.



RELATÓRIO DE DEMOLIÇÃO:

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: : 48499
NOME DO SOLICITANTE: ESTEFANIE QUEIROZ VIEIRA
TELEFONES: (24) 9203-0510
ENDEREÇO: RUA VITAL BRASIL Nº: S/N. BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO. PONTO DE REF.: PRÓX. AO BAR DO RÁ. 22°32'41.30"S 43°11'50.23"O

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 02

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

☐ BAIXO PADRÃO ☒ ESTRUTURAS DE CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): LAJE.

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): 54 M²

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:


☒ MANUAL ☐ COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

☐ MANUAL ☒ COM CAMINHÃO

*ANEXAR 4 (QUATRO) FOTOS DO IMÓVEL MOSTRANDO TAMBÉM O LOCAL.





RELATÓRIO DE DEMOLIÇÃO:

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: : 46914
NOME DO SOLICITANTE: CRISTINA SILVA MARIA JUSTINO
TELEFONES: (24) 98826-1236
ENDEREÇO: VLA PEDRO JOSE STULPEN Nº: 237 B. BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO. 22°32'14.64''S 43°11'21.75''O

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 01

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

(X) BAIXO PADRÃO

() ESTRUTURAS
DE CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): 01

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): 45 M²

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:


☒ MANUAL ☐ COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

☒ MANUAL ☐ COM CAMINHÃO

*ANEXAR 4 (QUATRO) FOTOS DO IMÓVEL MOSTRANDO TAMBÉM O LOCAL.





RELATÓRIO DE DEMOLIÇÃO:

DADOS DA OCORRÊNCIA:

NÚMERO DA OCORRÊNCIA: 47022
NOME DO SOLICITANTE: CRISTIANE ALFREDO DOS SANTOS
TELEFONES: (24) 99248-0205
ENDEREÇO: RUA: INDAIA Nº 615 BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO. PONTO DE REF.: EM FRENTE À PADARIA DO LÉO. 22°32'34.62"S 43°11'29.36"O

DADOS TÉCNICOS:

1) NÚMERO PAVIMENTOS: 01

2) TIPO DE CONSTRUÇÃO:

☒ (X) BAIXO PADRÃO ☐ () ESTRUTURAS
DE CONCRETO

3) TIPO DE TELHADO (QUANTAS ÁGUAS): 01

4) METRAGEM APROXIMADA DA EDIFICAÇÃO (ÁREA): 30 M²

5) TIPO DE DEMOLIÇÃO:

☒ (X) MANUAL ☐ () COM MÁQUINA

6) TRANSPORTE DE ENTULHO:

☒ (X) MANUAL ☐ () COM CAMINHÃO

*ANEXAR 4 (QUATRO) FOTOS DO IMÓVEL MOSTRANDO TAMBÉM O LOCAL.

