

Entreprise : IDEA MENUISERIE EXT -
 Email : dga@ideaconstruction.fr
 Tel principal : 06 13 03 05 99

Liste des réserves à lever au 30/08/2021 pour le projet - RESIDENCE OXYGENE - NANCY

Ref lot	Description	Piece ou Local	Type	Contact pour RDV
A102 (26)	caches charnières fenêtre manquantes	chambre 1, 2, salle de bain et séjour	GPA	THIERRY 06 08 31 91 92
A104 (28)	Renseignement duplication des clés du logement	Logement	livraison	BLANCHARD 06 37 05 14 31
A108 (32)	contacteur de portes non testés car dispositif pas en place	entrée de l'immeuble	GPA	JOBERT 06 33 48 30 61
A201 (33)	Volet ne fonctionne pas	Chambre	livraison	MARTIN 06 88 00 28 21
A206 (38)	Manque cache fenêtre	Chambre 1	livraison	PELLEGRINI 06 32 54 37 61
A206 (38)	Manque acrylique fenetre	Cuisine	livraison	PELLEGRINI 06 32 54 37 61
A301 (41)	Impact sur caisson volet	Séjour	livraison	BYCZEK 06 78 37 41 26
A301 (41)	fenêtre coulissante : joint noir pas jointif, arrondi, gondolé	séjour	GPA	BYCZEK 06 78 37 41 26
A301 (41)	profilé droit abimé fenêtre coulissante : raclures	séjour	GPA	BYCZEK 06 78 37 41 26
A303 (43)	Butée de volet roulant manquant	Chambre 1	livraison	MARTY CRIAUD 06 78 03 28 99
A303 (43)	Voir volet roulant (lame d'air)	Chambre 1	livraison	MARTY CRIAUD 06 78 03 28 99
A303 (43)	Voir volet roulant (lame d'air)	Chambre 2	livraison	MARTY CRIAUD 06 78 03 28 99
A303 (43)	Cornière fenêtre de cuisine à reprendre	Séjour	livraison	MARTY CRIAUD 06 78 03 28 99
A303 (43)	Nettoyage silicone angle porte fenêtre	Séjour	livraison	MARTY CRIAUD 06 78 03 28 99
A303 (43)	Volet roulant à voir	Séjour	livraison	MARTY CRIAUD 06 78 03 28 99
A303 (43)	Volet roulant de porte fenêtre (lame d'aire)	Séjour	livraison	MARTY CRIAUD 06 78 03 28 99
A303 (43)	Volet roulant ne fonctionne pas	SDB	livraison	MARTY CRIAUD 06 78 03 28 99

Ref lot	Description	Piece ou Local	Type	Contact pour RDV
A304 (44)	Volt ne fonctionne pas	Chambre 1	livraison	TARGA 06 41 68 50 46
A304 (44)	Porte fenêtre extérieure ne s'ouvre pas	Chambre 2	livraison	TARGA 06 41 68 50 46
A304 (44)	Réglage porte fenêtre	Séjour	livraison	TARGA 06 41 68 50 46
A304 (44)	Finition châssis chambre 1 (volet cassé)	Finition contour intérieur châssis silicone	GPA	TARGA 06 41 68 50 46
A304 (44)	Châssis chambre 1 (volet cassé)	Manque un point d'encrage sur châssis	GPA	TARGA 06 41 68 50 46