

Entreprise : Demathieu et Bard - Benoit Bodin
 Email : Benoit.Bodin@Demathieu-Bard.fr
 Tel principal : 06 12 16 91 16

Liste des réserves à lever au 04/11/2021 pour le projet - 68 et 78 rue de l'Hopital Militaire - LILLE

| Ref lot | Description | Piece ou Local | Type | Contact pour RDV |
|---------------------|---|-----------------|-----------|----------------------------------|
| 68 - Appt11 | ajustage et rabottage de la porte SDB frotte au sol | SDB | GPA | Benyahia 06 75 17 10 85 |
| 68 - Appt22 | fuite goutte à goutte sur le radiateur seche serviette SDB | SDB | GPA | Leighton 06 25 55 51 33 |
| 68 - Appt31 | infiltration | chambre urgent | GPA | Richart 06 40 47 58 10 |
| 68 - Appt32 | fissure en cueillie de plafond SDB | SDB | GPA | verspeek 06 29 07 81 99 |
| 68 Parties communes | 13 - sceller siphon et mettre carreaux | circulation RDC | livraison | DELHUIELLE 06 18 90 81 88 |
| 68 Parties communes | 4 - changer carrelage | circulation RDC | livraison | DELHUIELLE 06 18 90 81 88 |
| 68 Parties communes | 45 - finition pourtour porte | circulation RDC | livraison | DELHUIELLE 06 18 90 81 88 |
| 68 Parties communes | 47 remplacement carrelage au seuil de portes cassés et trop court | circulation RDC | livraison | DELHUIELLE 06 18 90 81 88 |
| 68 Parties communes | 56 - finition pourtour porte | circulation RDC | livraison | DELHUIELLE 06 18 90 81 88 |
| 68 Parties communes | branchement électri que à revoir | local poubelles | GPA | DELHUIELLE 06 18 90 81 88 |
| 78 - Appt11 | infiltration | chambre | GPA | Tran Khanh 06 15 09 42 92 |
| 78 - Appt11 | moisissure réapparaît autour fenetre du salon | salon | GPA | Tran Khanh 06 15 09 42 92 |
| 78 - Appt22 | persienne salon bloquée fermée | salon séjour | GPA | Vlieghe 06 98 82 17 12 |
| 78 - Appt31 | infiltration par une fenetre de chambre | chambre | GPA | Funzi Nzima 06 14 68 50 25 |
| 78 - Appt32 | prise TV existante ne fonctionne pas | sejour | GPA | Araujo De Goes 06 62 74 93 92 |
| 78 - Appt41 | forte moisissure plafond | chambre | GPA | Carpentier 06 50 57 28 42 |

| Ref lot | Description | Piece ou Local | Type | Contact pour RDV |
|------------------------------|--|------------------|-----------|------------------------------|
| 78 - Appt42 | interphone ne fonctionne pas / ne sonne pas chez la cliente | entrée | GPA | Baron 06 51 08 54 46 |
| 78 - Appt51 | probleme interphone ne fonctionne pas | logt | GPA | Snoeck 06 05 26 07 75 |
| 78 - Appt51 | infiltration fenetre facade avant | sejour et ch | GPA | Snoeck 06 05 26 07 75 |
| 78 Parties communes | remonter d'eau au niveau du siphon cloche | local poubelle | GPA | DELHUIELLE 06 18 90 81 88 |
| commerce 68 | Infiltration bas de mur | Fond du local | GPA | DELHUIELLE 06 18 90 81 88 |
| Commerce 76bis | 1 - calfeutrement | commerce | livraison | Mammarella 0676766425 |
| Commerce 76bis | 2 - calfeutrement entre sol et vitrage | commerce | livraison | Mammarella 0676766425 |
| Commerce 76bis | Porte d'accès commerce difficile à ouvrir | Commerce | GPA | Mammarella 0676766425 |
| Facades | 14 - remettre potelets | FS01 | livraison | DELHUIELLE 06 18 90 81 88 |
| Facades | 20 - manque numéro 76bis | FS01 | livraison | DELHUIELLE 06 18 90 81 88 |
| Facades | 7 - pose panneau de la résidence | FS01 | livraison | DELHUIELLE 06 18 90 81 88 |
| GENERALITES LOGEMENTS | poser siphon pour chaque raccordement de condensat chaudière | tous Logements | livraison | DELHUIELLE 06 18 90 81 88 |
| GENERALITES PARTIES COMMUNES | peindre murs en fond gaines palières | Parties communes | livraison | DELHUIELLE 06 18 90 81 88 |
| GENERALITES PARTIES COMMUNES | reprendre les ebrasements éclatés par les fixations de Garde corps | Parties communes | livraison | DELHUIELLE 06 18 90 81 88 |