

TABLAS DE DEPRECIACIÓN POR ANTIGÜEDAD Y ESTADOS DE CONSERVACIÓN SEGÚN EL MATERIAL ESTRUCTURAL PREDOMINANTE

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 126-2007-VIVIENDA

Della de

TABLAS DE DEPRECIACIÓN POR ANTIGÜEDAD Y ESTADOS DE CONSERVACIÓN SEGÚN EL MATERIAL ESTRUCTURAL PREDOMINANTE

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 126-2007-VIVIENDA

CONTENIDO

- 1. CASAS HABITACIÓN Y DEPARTAMENTOS PARA VIVIENDA
- 2. TIENDAS, DEPÓSITOS, CENTROS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO, CLUBES SOCIALES O INSTITUCIONES
- 3. EDIFICIOS OFICINAS
- 4. CLÍNICAS, HOSPITALES, CINES, INDUSTRIAS, COLEGIOS, TALLERES.

TABLA Nº 1

PORCENTAJES PARA EL C ÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN POR ANTIGÜEDAD Y ESTADO DE CONSERVACIÓN SEGÚN EL MATERIAL ESTRUCTURAL PREDOMINANTE PARA CASAS HABITACIÓN Y DEPARTAMENTOS PARA VIVIENDA

Antigüedad (en años)	Material Estructural Predominante	ESTADO DE CONSERVACI ÓN			
		Muy Bueno %	Bueno %	Regular	Malo %
Hasta	Concreto	0	5	10	55
5	Ladrillo	0	8	20	60
Años	Adobe	5	15	30	65
Hasta	Concreto	0	5	10	55
10	Ladrillo	3	11	23	63
Años	Adobe	10	20	35	70
Hasta	Concreto	3	8	13	58
15	Ladrillo	6	14	26	66
Años	Adobe	15	25	40	75
Hasta	Concreto	6	11	16	61
20	Ladrillo	9	17	29	69
Años	Adobe	20	30	45	80
Hasta	Concreto	9	14	19	64
25	Ladrillo	12	20	32	72
Años	Adobe	25	35	50	85
Hasta	Concreto	12	17	22	67
30	Ladrillo	15	23	35	75
Años	Adobe	30	40	55	90
Hasta	Concreto	15	20	25	70
35	Ladrillo	18	26	38	78
Años	Adobe	35	45	60	*
Hasta	Concreto	18	23	28	73
40	Ladrillo	21	29	41	81
Años	Adobe	40	50	65	*
Hasta	Concreto	21	26	31	76
45	Ladrillo	24	32	44	84
Años	Adobe	45	55	70	*
Hasta	Concreto	24	29	34	79
50	Ladrillo	27	35	47	87
Años	Adobe	50	60	75	*
Más de	Concreto	27	32	37	82
50	Ladrillo	30	38	50	90
Años	Adobe	55	65	80	*

^{*} El perito deberá estimar los porcentajes no tabulados.

TABLA Nº 2

PORCENTAJES PARA EL C ÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN POR ANTIGÜEDAD Y ESTADO DE CONSERVACIÓN SEGÚN EL MATERIAL ESTRUCTURAL PREDOMINANTE PARA TIENDAS, DEPOSITOS, CENTROS DE RECREACIÓN o ESPARCIMIENTO, CLUBES SOCIALES ó INSTITUCIONES

Antigüedad (en años)	Material	ESTADO DE CONSERVACI ÓN			
	Estructural Predominante	Muy bueno %	Bueno %	Regular	Malo %
Hasta 5	Concreto Ladrillo	0	5 8	10 20	55 60
Años	Adobe	7	17	32	67
Hasta	Concreto	2	7	12	57
10	Ladrillo	4	12	24	64
Años	Adobe	12	22	37	72
Hasta	Concreto	5	10	15	60
15	Ladrillo	8	16	28	68
Años	Adobe	17	27	42	77
Hasta	Concreto	- 8	13	18	63
20	Ladrillo	12	20	32	72
Años	Adobe	22	32	47	82
Hasta	Concreto	11	16	21	66
25	Ladrillo	16	24	36	76
Años	Adobe	27	37	52	87
Hasta	Concreto	14	19	24	69
30	Ladrillo	20	28	40	80
Años	Adobe	32	42	57	*
Hasta	Concreto	17	22	27	72
35	Ladrillo	24	32	44	84
Años	Adobe	37	47	62	*
Hasta	Concreto	20	25	30	75
40	Ladrillo	28	36	48	88
Años	Adobe	42	52	67	*
Hasta	Concreto	23	28	33	78
45	Ladrillo	32	40	52	*
Años	Adobe	47	57	72	*
Hasta	Concreto	26	31	36	81
50	Ladrillo	36	44	56	*
Años	Adobe	52	62	77	*
Más de	Concreto	29	34	39	84
50	Ladrillo	40	48	60	*
Años	Adobe	57	67	82	*

^{*} El perito deberá estimar los porcentajes no tabulados.

ARTÍCULO II.B.14

En la descripción de las áreas edificadas se indicará en forma ordenada, según los casos, los sistemas y materiales empleados en la construcción de las partidas principales, tales como:

- Cimentación
- Elementos estructurales
- Muros y columnas
- Techos y coberturas
- Pisos y contrapisos
- Contrazócalos y revestimientos
- Carpintería de puertas, ventanas, rejas, barandas, roperos empotrados, muebles fijos, etc.
- Vidrios
- Pinturas
- Cerrajería
- Instalaciones sanitarias
- Instalaciones mecánicas y eléctricas
- Instalaciones telefónicas

Instalaciones complementarias permanentes si las hubiese como:

- Instalaciones especiales
- Ascensores, aire acondicionado, sistema de alarmas, sistemas de bombeo de agua y tanques cisterna, etc.
- Obras complementarias.
- Otros.

ARTÍCULO II.B.15

El estado de conservación de la edificación será calificado como muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo, de conformidad con la evaluación derivada de los rubros mencionados en el artículo II.B.14 y que se definen de la siguiente forma:

Muy bueno .- Las edificaciones que reciben mantenimiento permanente y que no presentan deterioro alguno.

Bueno.- Las edificaciones que reciben mantenimiento permanente y Solo tienen ligeros deterioros en los acabados debido al uso normal.

Regular.- Las edificaciones que reciben mantenimiento esporádico, cuya estructura no tiene deterioro y si lo tienen, no la compromete y es subsanable; o que los acabados e instalaciones tienen deterioros visibles debido al uso normal.

Malo.- Las edificaciones que no reciben mantenimiento regular; cuya estructura acusa deterioros que la comprometen aunque sin peligro de desplome y que los acabados e instalaciones tienen visibles desperfectos.

Muy malo.- Las edificaciones en que las estructuras presentan un deterioro tal que hace presumir su colapso y que su único valor es el de los materiales recuperables.

TABLA Nº.3

PORCENTAJES PARA EL C ÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN POR ANTIGÜEDAD Y ESTADO DE CONSERVACIÓN SEGÚN EL MATERIAL ESTRUCTURAL PREDOMINANTE PARA EDIFICIOS - OFICINAS

Antigüedad (en años)	Material Estructural Predominante	ESTADO DE CONSERVACIÓN				
		Muy Bueno %	Bueno %	Regular	Malo %	
Hasta	Concreto	0	5	10	55	
5	Ladrillo	0	8	20	60	
Años	Adobe	9	19	34	69	
Hasta	Concreto	3	8	13	58	
10	Ladrillo	5	13	25	65	
Años	Adobe	14	24	39	74	
Hasta	Concreto	6	11	16	61	
15	Ladrillo	9	17	29	69	
Años	Adobe	19	29	44	79	
Hasta	Concreto	9	14	19	64	
20	Ladrillo	13	21	33	73	
Años	Adobe	24	34	49	84	
Hasta	Concreto	12	17	22	67	
25	Ladrillo	17	25	37	77	
Años	Adobe	29	39	54	89	
Hasta	Concreto	15	20	25	70	
30	Ladrillo	21	29	41	81	
Años	Adobe	34	44	59	*	
Hasta	Concreto	18	23	28	73	
35	Ladrillo	25	33	45	85	
Años	Adobe	39	49	64	*	
Hasta	Concreto	21	26	31	76	
40	Ladrillo	29	37	49	89	
Años	Adobe	44	54	69	*	
Hasta 45 Años	Concreto Ladrillo Adobe	24 33 49	29 41 59	34 53 74	79 *	
Hasta	Concreto	27	32	37	82	
50	Ladrillo	37	45	57	*	
Años	Adobe	54	64	79	*	
Más de 50 Años	Concreto Ladrillo Adobe	30 41 59	35 49 69	40 61 84	85 *	

 ^{*} El perito deberá estimar los porcentajes no tabulados.

TABLA Nº 4

PORCENTAJES PARA EL C ÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN POR ANTIGÜEDAD Y ESTADO DE CONSERVACION SEGUN EL MATERIAL ESTRUCTURAL PREDOMINANTE PARA CLÍNICAS, HOSPITALES, CINES, INDUSTRIAS, COLEGIOS, TALLERES

Antigüedad (en años)	Material Estructural Predominante	ESTADO DE CONSERVACI ÓN				
		Muy bueno	Bueno %	Regular	Malo	
		%	70	70	0/0	
Hasta	Concreto	0	5	20	59	
5	Ladrillo	0	12	24	63	
Años	Adobe	9	21	34	69	
Hasta	Concreto	3	10	22	61	
10	Ladrillo	3 5	16	28	68	
Años	Adobe	14	26	39	74	
Hasta	Concreto	6	13	25	64	
15	Ladrillo	9	20	32	72	
Años	Adobe	19	30	44	79	
Hasta	Concreto	9	16	27	67	
20	Ladrillo	13	24	36	77	
Años	Adobe	24	35	49	84	
Hasta	Concreto	12	18	30	70	
25	Ladrillo	17	28	40	81	
Años	Adobe	29	40	52	89	
Hasta	Concreto	15	20	32	72	
30	Ladrillo	21	32	44	83	
Años	Adobe	34	45	59	*	
Hasta	Concreto	18	23	34	75	
35	Ladrillo	25	36	48	*	
Años	Adobe	39	50	64	*	
Hasta	Concreto	21	26	37	77	
40	Ladrillo	29	40	52	*	
Años	Adobe	44	54	69	*	
Hasta	Concreto	24	29	39	80	
45	Ladrillo	33	44	56	*	
Años	Adobe	49	59	74	*	
Hasta	Concreto	27	32	42	*	
50	Ladrillo	37	48	60	*	
Años	Adobe	54	64	79	*	
Más de	Concreto	30	35	44	*	
50	Ladrillo	41	52	64	*	
Años	Adobe	60	70	84	*	

^{*} El perito deberá estimar los porcentajes no tabulados.



MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DIRECCIÓN NACIONAL DE URBANISMO

Dirección: Av. Paseo de la República 3361, San Isidro - Lima Teléfono: (511) 211 7935

www.vivienda.gob.pe