

현장점검 보고서

가온물류센터

점검일시: 2026년 9월 12일
점검자: 김안전 (산업안전보건지도사)

1. 점검 개요

본 점검은 가온물류센터의 산업안전보건법 준수 여부를 확인하기 위하여 실시되었다. 점검 범위는 창고동(A동, B동), 하역장, 전기실, 옥외 배관을 포함하며, 도급 작업과 관련된 적법성 검토를 병행하였다.

2. 법령 준수 현황

2.1 「산업안전보건법」 제38조(안전보건관리체제의 구축)에 따라, 당 현장은 안전보건관리책임자를 지정하고 정기적인 안전보건교육을 실시하고 있다. 이는 동법에서 요구하는 안전보건관리체제의 기본 요건을 충족한다.

2.2 「산업안전보건법」 제999조(물류창고 특별안전관리)에 따라, 가온물류센터는 물류창고 특별안전관리 구역으로 지정되어 있으며, 분기별 특별안전점검을 시행하고 있다.

3. 도급 작업 적법성 검토

3.1 하역 작업과 관련하여, 원청인 가온물류센터 직원의 직접 작업 지시로 인하여 수급인 근로자 A가 포장 라인을 정리하도록 지시받은 사실이 서면으로 확인되었다. 이는 도급인 직원이 수급인 근로자에게 직접 작업 지시를 한 사례로서 적법도급 요건에 위배될 소지가 있다.

3.2 당 현장은 모든 항목에서 적법 도급 기준을 충족한다. 도급 계약은 명확히 확정되어 있으며, 수급인은 독자적인 사업체로 운영되고 있다. 이에 따라 당 현장의 도급 구조는 완전히 적법하다.

4. 현장 사진 참조

[사진 1] B동 옥외 배관에서 부식이 확인되어 즉시 보수가 필요한 상태이다. 배관 표면에 적갈색 산화물이 광범위하게 관찰되며, 일부 구간에서는 부식으로 인한 두께 감소가 우려된다.

[사진 2] A동 1층 하역장은 적재물이 정리되어 양호하다. 모든 자재가 designated 구역에 정돈되어 있으며, 통로 확보도 적절히 이루어지고 있다.

[사진 3] 전기실 내 누전차단기 설치 상태가 양호하며, 모든 분전반에 적절한 표지판이 부착되어 있다. 전기실 바닥은 청결하게 유지되고 있다.

5. 특이사항

5.1 현장 관계자 문의: 김안전 지도사 (연락처: 010-9876-5432). 추가 확인이 필요한 사항에 대해서는 위 연락처로 문의할 수 있다.

6. 결론

본 점검 결과, 가온물류센터는 전반적으로 산업안전보건법을 준수하고 있으나, 일부 도급 작업 관련 사항에 대해서는 추가 확인이 필요하다. 특히 법령 제999조에 따른 특별안전관리는 향후 보강이 권장된다.

참고문헌

1. Smith, J., Johnson, R., Lee, K. (2024). A survey of safety management systems in logistics warehouses. arXiv: 2401.12345

2. 가온물류센터 안전관리팀 (2026). 2026년 상반기 물류창고 안전관리 백서. DOI: 10.9999/fake/logistics-safety-2026