MSB-BAT

RAPPORT D'INTERVENTION

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Client	SOGARIS
Site / Adresse	1 avenue du Général de Gaulle, 94000 Créteil
Date(s) d’intervention	07/10/2026
Objet de l’intervention	Reprise de dalle béton
Locataire	Créteil 1

2. STATUT DE L’INTERVENTION

✓ **INTERVENTION RÉALISÉE**

3. DESCRIPTION DE L’INTERVENTION

Contexte

Fouille ouverte.

Constats effectués sur place

- Dalle endommagée.

Intervention réalisée

- Reprise de dalle sur 5 m².

4. CONCLUSION

- Zone nettoyée.

5. REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Fouille et état avant travaux

