

ANEXO I — CONTRATO DE LOCAÇÃO

VISTORIA DE ENTREGA E DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO

Contrato 0042 • Documento único — preenchido em duas etapas

1. DADOS DO CLIENTE

Cliente	JOÃO DA SILVA SANTOS	Telefone	(83) 99999-0000
Endereço	Rua das Acácias, 123 — Bessa, João Pessoa/PB		
Preenchido por	Ana Karolina	Contrato	0042

2. DADOS DO VEÍCULO

Veículo	VW Gol Special 1.0	Placa	ELY-4D83
Cor	BRANCO	Ano	2022/2023
Chassi	9BWZZZ377VT004251	Número Motor	CHZ123456

3. ENTREGA × DEVOLUÇÃO

Item	Entrega	Devolução
Data e hora	10/05/2026 14:30	20/05/2026 11:00
Hodômetro (km)	32.450	33.120
Combustível	3/4	1/4

4. ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

S = Sim, existente | N = Não existente | A = Avariado

Acessório	Entrega	Devolução	Status / Observação
Calotas	S	N	Item ausente na devolução
Buzina	S	S	OK — sem alteração
DOC. CRLV	S	S	OK — sem alteração
Triângulo Sinaliz.	S	N	Item ausente na devolução
Antena	S	S	OK — sem alteração
Sensor de Ré	S	S	OK — sem alteração

Som / Alto-falante	S	S	OK — sem alteração
Tapetes	S	A	Avariado na devolução
Limpadores	S	S	OK — sem alteração
Chave de Roda	S	S	OK — sem alteração
Vidros Elétricos	S	S	OK — sem alteração
Óleo do Motor	S	S	OK — sem alteração
Alarme / Travas	S	S	OK — sem alteração
Lâmpadas	S	S	OK — sem alteração
Macaco Mecânico	S	S	OK — sem alteração
Estepe	S	N	Item ausente na devolução
Func. GNV	S	S	OK — sem alteração
Água	S	S	OK — sem alteração
Borracha PSG Dir.	S	S	OK — sem alteração
Borracha MTR Dir.	S	S	OK — sem alteração
Asa Urubu D.D.	S	S	OK — sem alteração
Asa Urubu T.D.	S	S	OK — sem alteração
Tapete de Mala	S	S	OK — sem alteração
Tampa Para-choque	S	S	OK — sem alteração
Borracha PSG Tras.	S	S	OK — sem alteração
Borracha MTR Tras.	S	S	OK — sem alteração
Asa Urubu D.E.	S	S	OK — sem alteração
Asa Urubu T.E.	S	S	OK — sem alteração
Bagagito	S	S	OK — sem alteração
Lingueta	S	S	OK — sem alteração

5. OBSERVAÇÕES

Observações — Entrega	Observações — Devolução
Veículo limpo, sem riscos visíveis.	Para-choque dianteiro arranhado no canto esquerdo.

6. SINTOMAS, DANOS OU AVARIAS RELATADOS

Na entrega	Na devolução
—	Ar-condicionado fazendo barulho ao ligar.

7. ASSINATURAS

ENTREGA	DEVOLUÇÃO
Assinatura do Cliente JOÃO DA SILVA SANTOS	Assinatura do Cliente JOÃO DA SILVA SANTOS
Responsável Ativuz Ana Karolina	Responsável Ativuz Ana Karolina

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOS DA ENTREGA

(sem fotos registradas)

FOTOS DA DEVOLUÇÃO

(sem fotos registradas)