



Ciudad: <u>El Encanto/Amazonas</u>	Fecha: <u>2022-04-12</u>	Propietario: <u>pepef</u>
Dirección: <u>calle 9 # 38-30</u>	Teléfono: <u>951745689</u>	Encargado: _____
Planta Eléctrica: <u>NA</u>	Modelo: <u>NA</u>	Serie: <u>NA</u>
Motor: <u>NA</u>	Modelo: <u>NA</u>	Serie: <u>NA</u>
Generador: <u>NA</u>	Serie: <u>NA</u>	Kw/Kva: <u>0</u> / <u>0</u> Fases: <u>0</u> Volt: <u>0</u>

N° Inventario Planta: 123 N° de Solicitud: \_\_\_\_\_ Tipo A ☐ B ☐ C ☐ TE. ☐

## 1. PERSONAL

Técnico: jorge CARDENAS Técnico: N/A Técnico: N/A

## 2. TRABAJOS EJECUTADOS CON PLANTA ELÉCTRICA APAGADA

Sistema de lubricación			Sistema de combustible			Sistema admisión aire		
	Si	No		Si	No		Si	No
Revisión de conexiones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisión de fugas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisión de conexión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisión de filtros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisión de conexiones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisión carcasa y filtro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cambio de filtros	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión filtro separador	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión turbo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verificación estado y nivel aceite	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión bomba auxiliar o bombin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Cambio de aceite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisión tanque combus.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Sistema de enfriamiento			Sistema corriente directa			Sistema corriente alterna		
	Si	No		Si	No		Si	No
Revisión de conexiones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisión correa alternador	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión voltmetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisión estado correas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión de conexiones electricas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revisión frecuencímetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verificación estado y nivel de refrigerante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verificación estado y nivel de acido de la bateria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión amperímetro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Revisión estado radiador	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión bornes bateria y carga	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión conexión y terminales electricas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Revisión sensor nivel de agua	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión cargador bateria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión breakers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						Revisión contactores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						Revisión cables de potencia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 2. TRABAJOS EJECUTADOS CON PLANTA ELÉCTRICA APAGADA

**PRUEBAS EN VACIO:** VL1-N 1 VL2-N 2 VL3-N 3 VL-L 56 Hz 1  
Corriente de arranque CC 2 Bateria: Voltaje 1 Amperios 2  
Presión aceite motor 2 Temperatura Motor 2 RPM 32

**PRUEBAS CON CARGA:** VL1-N 21 VL2-N 01 VL3-N 02 VL-L 1 Hz 04  
 AI1 3 AI2 1 AI3 1 Bateria: Voltaje 3 Amperios 1  
 Presión aceite motor 2 Temperatura Motor 3 RPM 333  
 Lectura Horómetro: Anterior 3 Actual 3

**Funcionamiento transferencia de carga:** M **Nivel combustible:** m

Observaciones: estas son unas observaciones de pruebaestas son unas observaciones de pruebaestas son unas  
observaciones de pruebaestas son unas observaciones de pruebaestas son unas observaciones de  
pruebaestas son unas observaciones de pruebaestas son unas observaciones de pruebaestas son  
unas observaciones de pruebaestas son unas observaciones de pruebaJOHN

Material	Cantidad	Referencia
F.aceite	NA	NA
F.combustible	NA	NA
F.aire	NA	NA
F.separador	NA	NA
Refrigerante	NA	NA
Aceite Motor	NA	NA
Otros	NA	NA

Recibí a conformidad



H. DE ENTRADA: 13:04:00      H. DE SALIDA: 14:05:00

Firma y sello cliente