

INSPECCIÓN 110 PUNTOS

CERTIFICADO CON QR

TIPO	Sedán	COLOR	Gris Oxford
No. CHASIS	JHMC5659MC012345	No. MOTOR	K20Z3-09876
MARCA	Honda	PLACA	P926FTB
SERIE/ MODELO	Civic EXL	ANO	2019
INSPECTOR	Carlos Maldonado	FECHA	10/07/2026, 1:45 p. m.
KM	87450 km	CODIGO CERT	CM-P926FTB-A1B2C3D4

VEREDICTO: APROBADO CON OBSERVACIONES

El vehículo presenta dos defectos críticos que impiden su circulación: la banda de distribución requiere reemplazo urgente y la instalación eléctrica debe ser reparada por riesgo de cortocircuito. Una vez subsanadas estas fallas, el automóvil se encontrará en buena condición general, aunque deberán atenderse próximamente el cambio de discos de freno traseros y la revisión del sistema de enfriamiento para mantener óptimo el rendimiento."

2

CRÍTICOS

4

EN OBSERVACIÓN

104

APROBADOS/110

Hallazgos de la inspección

Motor y transmisión

PTO.	COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
3	Banda de distribución	MAL	Banda de distribución con desgaste severo — debe reemplazarse inmediatamente antes de conducir el vehículo. El deterioro de esta pieza puede causar daño grave al motor.
6	Radiador y sistema de enfriamiento	REGULAR	Pequeña acumulación de óxido en la parte inferior del radiador — monitorear el estado del sistema de enfriamiento periódicamente para detectar deterioro a tiempo.

+ 11 pto en BIEN estado

Frenos y suspensión

PTO.	COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
18	Discos de freno traseros	REGULAR	Discos de freno traseros aproximándose al límite de desgaste — se recomienda programar su cambio preventivo en los próximos 5,000 km para mantener óptimo el frenado.
27	Barra estabilizadora y bujes	REGULAR	Bujes de la barra estabilizadora presentan juego leve — se sugiere reemplazarlos en la próxima revisión de mantenimiento para preservar la estabilidad en curvas.

+ 10 pto en BIEN estado

Dirección y neumáticos

+ 15 ptos en BIEN estado

Sistema eléctrico

PTO.	COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
49	Luz de tablero (CEL apagada)	REGULAR	Luz de servicio del motor encendida — se requiere un diagnóstico electrónico (OBD) para identificar la causa específica y resolver el problema.
58	Fusibles e instalación eléctrica	MAL	Fusible principal quemado e instalación eléctrica con empalmes defectuosos — existe riesgo significativo de cortocircuito y problemas eléctricos. Requiere reparación profesional urgente de la instalación.

+ 14 ptos en BIEN estado

Carrocería exterior

+ 14 ptos en BIEN estado

Interior y tapicería

+ 13 ptos en BIEN estado

Documentación y accesorios

+ 11 ptos en BIEN estado

Fluidos y filtros

+ 16 ptos en BIEN estado

Checklist de la inspección

Detalle punto por punto de los 110 puntos reportados por el inspector, agrupados por sistema.

Motor y transmisión

- ✗ 3 · Banda de distribución — Desgaste severo visible; requiere reemplazo inmediato antes de circular
- ✓ 4 · Correas accesorias
- ✓ 5 · Mangueras de radiador
- ! 6 · Radiador y sistema de enfriamiento — Pequeña oxidación en la parte inferior del radiador; monitorear
- ✓ 7 · Bomba de agua
- ✓ 8 · Compresor de A/C
- ✓ 9 · Caja de velocidades manual/automática
- ✓ 10 · Junta homocinética y flechas
- ✓ 11 · Soporte de motor y caja
- ✓ 12 · Escape completo sin fugas
- ✓ 13 · Catalizador
- ✓ 14 · Sistema de combustible (tanque, líneas)
- ✓ 15 · Inyectores (vibración y fugas)

Frenos y suspensión

- ✓ 16 · Discos de freno delanteros
- ✓ 17 · Pastillas de freno delanteras
- ! 18 · Discos de freno traseros — Desgaste uniforme pero en el límite; cambio preventivo recomendado en 5,000 km
- ✓ 19 · Pastillas de freno traseras
- ✓ 20 · Líquido de frenos (nivel y color)
- ✓ 21 · Mangueras de freno
- ✓ 22 · Freno de mano (funcionamiento)
- ✓ 23 · Amortiguadores delanteros
- ✓ 24 · Amortiguadores traseros
- ✓ 25 · Resortes de suspensión
- ✓ 26 · Brazos de control y rótulas
- ! 27 · Barra estabilizadora y bujes — Bujes con juego leve; reemplazar en la próxima revisión de mantenimiento

Dirección y neumáticos

- ✓ 28 · Terminales de dirección
- ✓ 29 · Caja de dirección hidráulica/EPS
- ✓ 30 · Columna de dirección
- ✓ 31 · Neumático delantero derecho
- ✓ 32 · Neumático delantero izquierdo
- ✓ 33 · Neumático trasero derecho
- ✓ 34 · Neumático trasero izquierdo
- ✓ 35 · Lanta de repuesto
- ✓ 36 · Presión de neumáticos
- ✓ 37 · Profundidad de la banda de rodamiento
- ✓ 38 · Alineación (indicadores indirectos)
- ✓ 39 · Volante centrado
- ✓ 40 · Servo dirección (sin ruidos)
- ✓ 41 · Nivel de líquido de dirección
- ✓ 42 · Rines sin daños visibles

Sistema eléctrico

- ✓ 43 · Batería (voltaje y estado)
- ✓ 44 · Alternador (carga)
- ✓ 45 · Luces delanteras (baja)
- ✓ 46 · Luces delanteras (alta)
- ✓ 47 · Luces traseras y de freno
- ✓ 48 · Luces de reversa

- ! 49 · Luz de tablero (CEL apagada) — Luz de servicio de motor encendida; requiere diagnóstico OBD para determinar causa
- ✓ 50 · Intermitentes delanteros y traseros
- ✓ 51 · Bocina
- ✓ 52 · Limpiaparabrisas delanteros
- ✓ 53 · Limpiaparabrisas trasero
- ✓ 54 · Vidrios eléctricos (subida/bajada)
- ✓ 55 · Sistema A/C (temperatura)
- ✓ 56 · Calefacción
- ✓ 57 · Diagnóstico OBD-II (sin códigos activos)
- ✗ 58 · Fusibles e instalación eléctrica — Fusible de caja principal quemado y cableado con empalmes artesanales; riesgo de...

Carrocería exterior

- ✓ 59 · Capó (bisagras y sello)
- ✓ 60 · Parachoque delantero
- ✓ 61 · Guardafango delantero derecho
- ✓ 62 · Guardafango delantero izquierdo
- ✓ 63 · Puertas (alineación y sellos)
- ✓ 64 · Techo sin abolladuras
- ✓ 65 · Parachoque trasero
- ✓ 66 · Maletero (bisagras y cierre)
- ✓ 67 · Vidrios (sin fisuras)
- ✓ 68 · Parabrisas (sin impactos de piedra críticos)
- ✓ 69 · Espejo retrovisor izquierdo
- ✓ 70 · Espejo retrovisor derecho
- ✓ 71 · Pintura (uniformidad de color)
- ✓ 72 · Sellos anticorrosión

Interior y tapicería

- ✓ 73 · Asientos (ajuste y tapicería)
- ✓ 74 · Cinturones de seguridad
- ✓ 75 · Airbags (testigo apagado)
- ✓ 76 · Tablero sin roturas
- ✓ 77 · Consola central
- ✓ 78 · Alfombras y tapetes
- ✓ 79 · Sunroof/techo corredizo
- ✓ 80 · Climatizador (mandos y pantalla)
- ✓ 81 · Sistema de audio
- ✓ 82 · Conectividad USB/Bluetooth
- ✓ 83 · Cámara de reversa
- ✓ 84 · Retrovisores interiores
- ✓ 85 · Pedales (acelerador, freno, embrague)

Documentación y accesorios

- ✓ 86 · Tarjeta de circulación vigente
- ✓ 87 · Manual del propietario
- ✓ 88 · Kit de herramientas
- ✓ 89 · Gato hidráulico
- ✓ 90 · Triángulos de seguridad
- ✓ 91 · Extinguidor vigente
- ✓ 92 · Llaves (juego completo)
- ✓ 93 · Control remoto de alarma
- ✓ 94 · Tapones de rines
- ✓ 95 · Parasol delantero
- ✓ 96 · Alfombrillas de goma

Fluidos y filtros

- ✓ 1 · Nivel de aceite de motor
- ✓ 2 · Color y viscosidad del aceite
- ✓ 97 · Aceite de transmisión automática
- ✓ 98 · Líquido de embrague
- ✓ 99 · Líquido de dirección hidráulica

- ✓ 100 · Líquido limpiaparabrisas
- ✓ 101 · Refrigerante (nivel y color)
- ✓ 102 · Filtro de aire (estado)
- ✓ 103 · Filtro de cabina (olor y estado)
- ✓ 104 · Filtro de combustible (antigüedad estimada)
- ✓ 105 · Aceite de diferencial
- ✓ 106 · Fluido de caja de transferencia
- ✓ 107 · Líquido de freno (humedad)
- ✓ 108 · Sin fugas de aceite bajo el vehículo
- ✓ 109 · Sin fugas de refrigerante
- ✓ 110 · Sin fugas de combustible

Garantía y vigencia

Certificado CM-P926FTB-A1B2C3D4 — vigente por 90 días: del 10 de julio de 2026 al 8 de octubre de 2026. CERTIMOTORS garantiza la objetividad e independencia de la evaluación realizada y la trazabilidad de cada hallazgo registrado durante la inspección de 110 puntos. Conserve este documento como respaldo de la condición del vehículo al momento de la certificación.

VERIFICÁ FÍSICAMENTE

Antes de cerrar la compra, compará estos datos contra el vehículo físico: placa P926FTB, chasis/VIN JHMC65659MC012345, motor K20Z3-09876. Si algún número no coincide con el que ves en el carro, este certificado no aplica a ese vehículo.

Firmas

Carlos Maldonado

Inspector Técnico

Director Técnico

Cliente / Propietario



Verificar autenticidad