

INSPECCIÓN 110 PUNTOS

CERTIFICADO CON QR

VERIFICACIÓN LEGAL SAT/MUNI

TIPO	Sedán	COLOR	Gris Oxford
No. CHASIS	JHMC65659MC012345	No. MOTOR	K20Z3-09876
MARCA	Honda	PLACA	BGT1482
SERIE/ MODELO	Civic EXL	ANO	2019
INSPECTOR	Carlos Maldonado	FECHA	10/07/2026, 1:45 p. m.
KM	87450 km	CODIGO CERT	CM-BGT1482-A1B2C3D4

VEREDICTO: APROBADO CON OBSERVACIONES

El vehículo presenta un estado general moderado con dos problemas que requieren atención inmediata: la banda de distribución está severamente desgastada y la instalación eléctrica tiene deficiencias graves que representan riesgo de seguridad. No recomendamos circular sin resolver estas fallas. Adicionalmente, hay cuatro aspectos que necesitan monitoreo o mantenimiento próximo (radiador, discos traseros, bujes y diagnóstico de motor), pero no impiden el funcionamiento actual del vehículo. Se aconseja realizar las reparaciones urgentes antes de cualquier operación importante.",

"veredicto_administrativo": "Administrativamente el vehículo tiene cobertura vigente (impuesto, calcomanía, sin multas), pero posee un gravamen activo a favor de Banco Industrial con saldo pendiente aproximado de Q28,500. Este gravamen debe resolverse antes de realizar cualquier traspaso o cambio de dominio del vehículo."

2

CRÍTICOS

4

EN OBSERVACIÓN

104

APROBADOS/110

Hallazgos de la inspección

Motor y transmisión

PTO.	COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
3	Banda de distribución	MAL	Banda de distribución con desgaste severo — requiere reemplazo inmediato. Si se rompe durante la marcha, causará daño grave al motor. No circule sin reparar.
6	Radiador y sistema de enfriamiento	REGULAR	Radiador con ligera oxidación en zona inferior — monitorear su estado en próximas semanas para evitar corrosión progresiva.

+ 11 pts en BIEN estado

Frenos y suspensión

PTO.	COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
18	Discos de freno traseros	REGULAR	Discos de freno traseros desgastados uniformemente pero cercanos al límite — se recomienda cambio preventivo dentro de 5,000 km.
27	Barra estabilizadora y bujes	REGULAR	Bujes de barra estabilizadora con movimiento leve — reemplazar en la próxima revisión de mantenimiento programada.

+ 10 pts en BIEN estado

Dirección y neumáticos

+ 15 pts en BIEN estado

Sistema eléctrico

PTO.	COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
49	Luz de tablero (CEL apagada)	REGULAR	Luz de servicio del motor encendida — requiere diagnóstico electrónico (OBD) para identificar la causa exacta y aplicar solución correspondiente.
58	Fusibles e instalación eléctrica	MAL	Problemas eléctricos críticos — fusible quemado y cableado con empalmes improvisados que generan riesgo de cortocircuito. Reparación urgente en taller especializado.

+ 14 pts en BIEN estado

Carrocería exterior

+ 14 pts en BIEN estado

Interior y tapicería

+ 13 pts en BIEN estado

Documentación y accesorios

+ 11 pts en BIEN estado

Fluidos y filtros

+ 16 pts en BIEN estado

Parte 2 — Verificación legal y administrativa

CON IMPEDIMENTOS

Impuesto de circulación

OK

Solvente — Impuesto de circulación pagado al corriente, vigente hasta dic 2026

Fuente: SAT — estado de cuenta del impuesto de circulación

Calcomanía electrónica

OK

Vigente — Calcomanía electrónica activa, vence en noviembre 2026

Fuente: SAT — calcomanía electrónica de circulación

Multas de tránsito

OK

Sin multas — Sin multas de tránsito registradas en Emetra y PMT

Fuente: registros municipales de tránsito (Emetra/PMT)

Gravámenes de garantías mobiliarias

PRECAUCIÓN

Con gravámenes — Gravamen activo a favor de Banco Industrial por préstamo vehicular; saldo pendiente aprox. Q28,500

Fuente: Registro de Garantías Mobiliarias

Qué significa esto para vos: Hay un gravamen activo: el vehículo está dado en garantía de una deuda y un tercero podría reclamarlo. No comprés sin que se libere el gravamen primero.

Dictamen

Sin información suficiente para emitir un dictamen administrativo.

Checklist de la inspección

Detalle punto por punto de los 110 puntos reportados por el inspector, agrupados por sistema.

Motor y transmisión

- ✗ 3 · Banda de distribución — Desgaste severo visible; requiere reemplazo inmediato antes de circular
- ✓ 4 · Correas accesorias
- ✓ 5 · Mangueras de radiador
- ! 6 · Radiador y sistema de enfriamiento — Pequeña oxidación en la parte inferior del radiador; monitorear
- ✓ 7 · Bomba de agua
- ✓ 8 · Compresor de A/C
- ✓ 9 · Caja de velocidades manual/automática
- ✓ 10 · Junta homocinética y flechas
- ✓ 11 · Soporte de motor y caja
- ✓ 12 · Escape completo sin fugas
- ✓ 13 · Catalizador
- ✓ 14 · Sistema de combustible (tanque, líneas)
- ✓ 15 · Inyectores (vibración y fugas)

Frenos y suspensión

- ✓ 16 · Discos de freno delanteros
- ✓ 17 · Pastillas de freno delanteras
- ! 18 · Discos de freno traseros — Desgaste uniforme pero en el límite; cambio preventivo recomendado en 5,000 km
- ✓ 19 · Pastillas de freno traseras
- ✓ 20 · Líquido de frenos (nivel y color)
- ✓ 21 · Mangueras de freno
- ✓ 22 · Freno de mano (funcionamiento)
- ✓ 23 · Amortiguadores delanteros
- ✓ 24 · Amortiguadores traseros
- ✓ 25 · Resortes de suspensión
- ✓ 26 · Brazos de control y rótulas
- ! 27 · Barra estabilizadora y bujes — Bujes con juego leve; reemplazar en la próxima revisión de mantenimiento

Dirección y neumáticos

- ✓ 28 · Terminales de dirección
- ✓ 29 · Caja de dirección hidráulica/EPS
- ✓ 30 · Columna de dirección
- ✓ 31 · Neumático delantero derecho
- ✓ 32 · Neumático delantero izquierdo
- ✓ 33 · Neumático trasero derecho
- ✓ 34 · Neumático trasero izquierdo
- ✓ 35 · Llanta de repuesto
- ✓ 36 · Presión de neumáticos
- ✓ 37 · Profundidad de la banda de rodamiento
- ✓ 38 · Alineación (indicadores indirectos)
- ✓ 39 · Volante centrado
- ✓ 40 · Servo dirección (sin ruidos)
- ✓ 41 · Nivel de líquido de dirección
- ✓ 42 · Rines sin daños visibles

Sistema eléctrico

- ✓ 43 · Batería (voltaje y estado)
- ✓ 44 · Alternador (carga)
- ✓ 45 · Luces delanteras (baja)
- ✓ 46 · Luces delanteras (alta)
- ✓ 47 · Luces traseras y de freno
- ✓ 48 · Luces de reversa

- ! 49 · Luz de tablero (CEL apagada) — Luz de servicio de motor encendida; requiere diagnóstico OBD para determinar causa
- ✓ 50 · Intermitentes delanteros y traseros
- ✓ 51 · Bocina
- ✓ 52 · Limpiaparabrisas delanteros
- ✓ 53 · Limpiaparabrisas trasero
- ✓ 54 · Vidrios eléctricos (subida/bajada)
- ✓ 55 · Sistema A/C (temperatura)
- ✓ 56 · Calefacción
- ✓ 57 · Diagnóstico OBD-II (sin códigos activos)
- ✗ 58 · Fusibles e instalación eléctrica — Fusible de caja principal quemado y cableado con empalmes artesanales; riesgo de...

Carrocería exterior

- ✓ 59 · Capó (bisagras y sello)
- ✓ 60 · Parachoque delantero
- ✓ 61 · Guardafango delantero derecho
- ✓ 62 · Guardafango delantero izquierdo
- ✓ 63 · Puertas (alineación y sellos)
- ✓ 64 · Techo sin abolladuras
- ✓ 65 · Parachoque trasero
- ✓ 66 · Maletero (bisagras y cierre)
- ✓ 67 · Vidrios (sin fisuras)
- ✓ 68 · Parabrisas (sin impactos de piedra críticos)
- ✓ 69 · Espejo retrovisor izquierdo
- ✓ 70 · Espejo retrovisor derecho
- ✓ 71 · Pintura (uniformidad de color)
- ✓ 72 · Sellos anticorrosión

Interior y tapicería

- ✓ 73 · Asientos (ajuste y tapicería)
- ✓ 74 · Cinturones de seguridad
- ✓ 75 · Airbags (testigo apagado)
- ✓ 76 · Tablero sin roturas
- ✓ 77 · Consola central
- ✓ 78 · Alfombras y tapetes
- ✓ 79 · Sunroof/techo corredizo
- ✓ 80 · Climatizador (mandos y pantalla)
- ✓ 81 · Sistema de audio
- ✓ 82 · Conectividad USB/Bluetooth
- ✓ 83 · Cámara de reversa
- ✓ 84 · Retrovisores interiores
- ✓ 85 · Pedales (acelerador, freno, embrague)

Documentación y accesorios

- ✓ 86 · Tarjeta de circulación vigente
- ✓ 87 · Manual del propietario
- ✓ 88 · Kit de herramientas
- ✓ 89 · Gato hidráulico
- ✓ 90 · Triángulos de seguridad
- ✓ 91 · Extinguidor vigente
- ✓ 92 · Llaves (juego completo)
- ✓ 93 · Control remoto de alarma
- ✓ 94 · Tapones de rines
- ✓ 95 · Parasol delantero
- ✓ 96 · Alfombrillas de goma

Fluidos y filtros

- ✓ 1 · Nivel de aceite de motor
- ✓ 2 · Color y viscosidad del aceite
- ✓ 97 · Aceite de transmisión automática
- ✓ 98 · Líquido de embrague
- ✓ 99 · Líquido de dirección hidráulica

- ✓ 100 · Líquido limpiaparabrisas
- ✓ 101 · Refrigerante (nivel y color)
- ✓ 102 · Filtro de aire (estado)
- ✓ 103 · Filtro de cabina (olor y estado)
- ✓ 104 · Filtro de combustible (antigüedad estimada)
- ✓ 105 · Aceite de diferencial
- ✓ 106 · Fluido de caja de transferencia
- ✓ 107 · Líquido de freno (humedad)
- ✓ 108 · Sin fugas de aceite bajo el vehículo
- ✓ 109 · Sin fugas de refrigerante
- ✓ 110 · Sin fugas de combustible

Garantía y vigencia

Certificado CM-BGT1482-A1B2C3D4 — vigente por 90 días: del 10 de julio de 2026 al 8 de octubre de 2026. CERTIMOTORS garantiza la objetividad e independencia de la evaluación realizada y la trazabilidad de cada hallazgo registrado durante la inspección de 110 puntos. Conserve este documento como respaldo de la condición del vehículo al momento de la certificación.

VERIFICÁ FÍSICAMENTE

Antes de cerrar la compra, compará estos datos contra el vehículo físico: placa BGT1482, chasis/VIN JHMC65659MC012345, motor K20Z3-09876. Si algún número no coincide con el que ves en el carro, este certificado no aplica a ese vehículo.

Firmas

Carlos Maldonado

Inspector Técnico

Director Técnico

Cliente / Propietario



Verificar autenticidad