

TIPO	Microbus / Van	COLOR	Blanco franjas celestes
No. CHASIS	1FDEE14N9RHA00947	No. MOTOR	RHA00947
MARCA	Ford	PLACA	P0-769BQQ
LÍNEA/ MODELO	Econoline 150	AÑO	1994
PROPIETARIO	Carlos Humberto Castillo Orellana	NIT	112817351
CONTRATANTE	Barbara Medei	CÉDULA/CUI	2152417890101
KM / MILLAS	88,784 mi (~142,850 km)	CILINDROS / CC	8 cil · 3000 cc
INSPECTOR	Inspector CERTIMOTORS	FECHA	23/09/2026, 6:00 a. m.
CÓDIGO CERT	CM-ECONOLINE-CARLOS26	ASIENTOS	7

VEREDICTO: NO APROBADO

El vehículo Ford Econoline 150 1994 (P0-769BQQ) obtiene 85 de 110 puntos en estado BIEN. Con 14 puntos críticos y 11 en observación, el vehículo NO APRUEBA la inspección técnica en su estado actual. Los problemas prioritarios son: aceite de motor y caja en mal estado, dos fugas activas (retenedor de cigüeñal y aceitera de caja), radiador con obstrucción severa, cabezal de dirección y brazo picman desgastados (riesgo de seguridad), cojinetes delanteros con juego y batería desconectada. Se requiere resolución de estos puntos antes de continuar la venta o uso habitual del vehículo.

14

CRÍTICOS

11

EN OBSERVACIÓN

85

APROBADOS/110

Hallazgos de la inspección

Motor y transmisión

PTO.	COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
6	Aceite de motor – nivel	REGULAR	Nivel bajo por deterioro; pendiente de servicio
7	Aceite de motor – calidad	MAL	Aceite en mal estado; requiere cambio inmediato
8	Radiador – limpieza / obstrucción	MAL	Mucha suciedad acumulada; requiere limpieza urgente
9	Líquido refrigerante – nivel	REGULAR	Nivel afectado; revisar post-limpieza del radiador
15	Aceite de caja – nivel	REGULAR	Nivel bajo por deterioro; pendiente de servicio
16	Aceite de caja – calidad	MAL	Aceite en mal estado; requiere cambio inmediato
17	Retenedor de cigüeñal (sello motor-caja)	MAL	Fuga activa en pegue motor-caja; cambiar retenedor
18	Sello de aceitera de caja	MAL	Fuga activa en aceitera de caja; requiere servicio

+ 12 ptos en BIEN estado

Frenos y suspensión

PTO.	COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
21	Frenos delanteros – discos	REGULAR	Discos poco rayados; funcionales pero con desgaste

Cojinetes de rueda delanteros

MAL

Pequeño juego detectado; requieren cambio pronto

+ 23 pts en BIEN estado

Dirección y neumáticos

PTO.	COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
46	Cabezal de dirección	MAL	Grasa deteriorada/salida; riesgo de ruidos y percances; cambio necesario
47	Brazo picman (pitman arm)	MAL	Desgaste en unión con cremallera; compromete giro derecha/izquierda
48	Cremallera de dirección	REGULAR	Afectada por condición de brazo picman; evaluar tras reparación *
50	Volante – juego libre	REGULAR	Holgura apreciable asociada al desgaste del cabezal
53	Alineación de 4 ruedas	MAL	Requiere alineación; desgaste irregular previsto

+ 10 pts en BIEN estado

Fluidos y filtros

PTO.	COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
61	Filtro de aceite de motor	REGULAR	Requiere cambio junto con el aceite de motor
69	Control de fugas del sistema motor-caja	MAL	Dos fugas activas: retenedor cigüeñal y aceitera de caja
70	Nivel general de fluidos	REGULAR	Niveles comprometidos por fugas activas detectadas

+ 9 pts en BIEN estado

Sistema eléctrico

PTO.	COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
73	Batería – estado y carga	MAL	Batería desconectada; razón desconocida — requiere diagnóstico eléctrico
74	Batería – bornes y carcasa	REGULAR	Pendiente reconexión y verificación de estado
79	Puerto OBD2 / diagnóstico electrónico	REGULAR	Vehículo 1994 (previo al estándar OBD2); escáner requiere herramienta especial
84	Mandos de retrovisores eléctricos	MAL	Mal funcionamiento; revisar y sustituir mecanismo
86	Ventanillas traseras pequeñas	MAL	No abren; mecanismo bloqueado o dañado

+ 13 pts en BIEN estado

Iluminación exterior

+ 10 pts en BIEN estado

Interior y tapicería

+ 6 pts en BIEN estado

Carrocería y exterior

PTO.	COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
107	Carrocería general – estado	REGULAR	Vehículo 1994; desgaste cosmético propio de la edad *
108	Faldón / guardafango trasero	MAL	Golpe visible en faldón trasero; daño estético confirmado

+ 2 pts en BIEN estado

Verificación administrativa – Traspaso

VERIFICACIÓN	ESTADO	DETALLE
IMPUESTO DE CIRCULACIÓN	SOLVENTE	SAT confirma sin incumplimientos al 23/09/2026 — NIT 112817351
CALCOMANÍA / TARJETA	VIGENTE	Tarjeta de circulación válida hasta 31/07/2027 · No. 947790
MULTAS DE TRÁNSITO	PENDIENTE VERIFICAR	No se pudo consultar en línea durante la inspección — verificar en portal SAT
GRAVÁMENES / GARANTÍAS	PENDIENTE VERIFICAR	Requiere consulta en Registro General de la Propiedad o SAT

Impuesto de circulación: SOLVENTE (SAT sin incumplimientos al 23/09/2026). Tarjeta vigente hasta 31/07/2027. Las multas de tránsito y gravámenes de garantías mobiliarias no pudieron verificarse en línea durante esta inspección — el propietario debe confirmar mediante consulta manual en el portal SAT antes del traspaso.

Firmas y confirmación

Inspector CERTIMOTORS

Inspector Técnico

Director Técnico

Contratante: Barbara Medei



Verificar autenticidad