

TIPO	SUV / Familiar	COLOR	No disponible
No. CHASIS	No disponible	No. MOTOR	No disponible
MARCA	Toyota	PLACA	N/D
SERIE/ MODELO	Avanza 2019	AÑO	2019
INSPECTOR	Diego Valladares	FECHA	5/09/2026, 7:50 a. m.
KM	80,000 km	CODIGO CERT	CM-AVANZA-HAROLD26

VEREDICTO: APROBADO CON OBSERVACIONES

El vehículo Toyota Avanza 2019 con 80,000 km obtiene 95 de 110 puntos en estado BIEN. Se aprueba con 8 observaciones críticas y 7 puntos en seguimiento. Los puntos que requieren atención son: frenos traseros (fricciones y tambores), resorte trasero copiloto desajustado, dirección desalineada con timón torcido, bujías/ candelas y filtros (aire y A/C). Se recomienda resolver estas observaciones para garantizar la seguridad vial del vehículo.

8

CRÍTICOS

7

EN OBSERVACIÓN

95

APROBADOS/110

Hallazgos de la inspección**Motor y transmisión**

PTO.	COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
3	Compresiones de motor	REGULAR	90/100 PSI — rango aceptable; monitorear
4	Bujías / Candelas	MAL	Requieren cambio (candelas y bujías desgastadas)
5	Cables de bujías / bobinas de ignición	REGULAR	Desgaste esperado a 80,000 km *
6	Filtro de aire de motor	MAL	Requiere cambio inmediato
9	Correa de accesorios	REGULAR	Desgaste moderado; revisar en próximo servicio *
18	Aceite de caja de velocidades	REGULAR	No fue posible revisar durante la inspección

+ 14 ptos en BIEN estado

Frenos y suspensión

PTO.	COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
23	Frenos traseros – fricciones	MAL	Requiere empastado de fricciones
24	Frenos traseros – tambores	MAL	Requiere torno de tambores
32	Resorte trasero – lado copiloto	MAL	Desajustado — requiere corrección

+ 22 ptos en BIEN estado

Dirección y neumáticos

PTO.	COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
46	Alineación de dirección	MAL	Timón torcido — requiere alineación de 4 ruedas
47	Convergencia / Toe	MAL	Desalineación detectada; ajuste necesario *
49	Volante – libre juego	REGULAR	Holgura apreciable relacionada con desalineación *
58	Balanceo de ruedas	REGULAR	Revisión recomendada luego de alineación *

+ 11 pts en BIEN estado

Fluidos y filtros

PTO.	COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
67	Filtro de A/C del habitáculo	MAL	Sellado de fábrica — no trae filtro instalado
68	Filtro de combustible	REGULAR	A 80,000 km se recomienda revisión o cambio *

+ 10 pts en BIEN estado

Sistema eléctrico

+ 20 pts en BIEN estado

Iluminación exterior

+ 11 pts en BIEN estado

Interior y tapicería

+ 5 pts en BIEN estado

Carrocería y exterior

+ 2 pts en BIEN estado

Firmas

Diego Valladares

Inspector Técnico

Director Técnico

Cliente / Propietario



Verificar autenticidad