

Kampong Thom, ngày 10 tháng 05 năm 2026

GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO TRÌ - SỬA CHỮA
(Áp dụng cho sửa chữa thiết bị sơ chế cao su)

Kính gửi: Giám đốc Nhà máy chế biến Phước Hòa Kampong Thom
Đề nghị Ban Giám đốc Nhà máy chế biến cho sửa chữa:
Đính kèm: Kế hoạch bảo trì bảo dưỡng 2026.
Thời gian tiến hành, từ ngày 10/05/2026 07:30:00 đến 10/05/2026 15:00:00
Thực hiện sửa chữa: Xe ISUZU 1A
Nội dung cụ thể cần thay thế sửa chữa:

Tên thiết bị	Nội dung sửa chữa	Vật tư thay thế
Xe ISUZU 1A	Thay thế lọc dầu 16403-Z700 (1 cái), thay thế lọc nhớt 5876101170 (1 cái), nhớt máy 11 lít, dầu thắng 1 lít, tổng phanh (1 cái), thay Cuppen thắng trước (2 cái), Cuppen thắng sau (4 cái), cao su ắc nhíp 24 cái.	Thay thế lọc dầu 16403-Z700 (1 cái) , thay thế lọc nhớt 5876101170 (1 cái) , nhớt máy 11 lít , dầu thắng 1 lít , tổng phanh (1 cái) , thay Cuppen thắng trước (2 cái) , Cuppen thắng sau (4 cái) , cao su ắc nhíp 24 cái.

BGD PHỤ TRÁCH

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

TÀI XẾ

Chau Chók

Chau Nho

Nut An

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

Tô Thành Luân

CT- P02-F10(00-10/09/2021)

Kampong Thom, ngày 10 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN NGHIỆM THU
(Áp dụng cho sửa chữa nhỏ, thường xuyên)

Xe/ Máy/ Thiết bị: Xe ISUZU 1A.
Biển số/ số hiệu: 1A.
Đơn vị quản lý, sử dụng: Nhà máy chế biến
Căn cứ: Kế hoạch bảo trì bảo dưỡng năm 2026 và giấy đề nghị sửa chữa của nhà máy chế biến số BTDX-100526.9/5..
Hôm nay, ngày 11 tháng 05 năm 2026
Tại: Nhà máy chế biến
Chúng tôi gồm:

1- Tô Thành Luân	Giám đốc nhà máy
2- Chau Chók	Phó giám đốc nhà máy
3- Chau Nho	Nhân viên phụ trách
4- Prak Sophorn	Tổ bảo trì
5- Nut An	Tài xế Xe ISUZU 1A

Chúng tôi cùng tiến hành kiểm tra chất lượng sửa chữa. Kết quả như sau:

Nội dung sửa chữa	Vật tư thay thế	Giá trị sửa chữa	Chất lượng
Thay thế lọc dầu 16403-Z700 (1 cái), thay thế lọc nhớt 5876101170 (1 cái), nhớt máy 11 lít, dầu thắng 1 lít, tổng phanh (1 cái), thay Cuppen thắng trước (2 cái), Cuppen thắng sau (4 cái), cao su ắc nhíp 24 cái.	Thay thế lọc dầu 16403-Z700 (1 cái) , thay thế lọc nhớt 5876101170 (1 cái) , nhớt máy 11 lít , dầu thắng 1 lít , tổng phanh (1 cái) , thay Cuppen thắng trước (2 cái) , Cuppen thắng sau (4 cái) , cao su ắc nhíp 24 cái.	416000\$	☐ Đạt ☐ Không đạt

Kết luận:

.....

.....

BGD phụ trách	Nhân viên kỹ thuật	Người Phụ Trách
<i>Chau Chók</i>	<i>Chau Nho</i>	<i>Prak Sophorn</i>

Giám đốc nhà máy



