LAUDO INTERNO DE VISTORIA

Apartamento 12 · Rua São João, 12 — São Paulo
Classificação: Resultado com limitações

Classificação: Resultado com limitações · Histórico

Imóvel: Apartamento 12 · Rua São João, 12 — São Paulo

Finalidade: Laudo de vistoria · Data declarada: não informada

Emissão: 03/10/2026 12:00 UTC · Versão 1

Responsável: João da Silva · Modelo: Vistoria periódica v1

Perfil de bens: Componentes do imóvel

Laudo com manutenção preventiva recomendada.

Verifique a autenticidade deste laudo

Estado da análise: Concluída

Checklist descritivo

Síntese: escopo de ambientes não informado · 1 registrados · Nenhuma constatação registrada. · 0 registros de entrega pendentes
Cobertura: 1 componentes esperados; 1 avaliados; 0 parcialmente avaliados; 0 não observados; 0 não aplicáveis; 0 impossíveis de capturar.

Cozinha

Superfícies
Piso · Observado · Componente observado · Bom · Não revisado

Chaves, controles e medidores

Medidor · Declarado · Energia · 123.4 · kWh · Data: 2026-11-04 · Declarante: Participante

Motivos

• Alteração observada

Comparação com a referência

Referência aprovada: versão 4 · Entrada no imóvel · aprovada em 01/10/2026
Estado: Comparação concluída
6 itens da referência · 1 sem alteração · 1 alterados · 1 melhoraram · 1 com ausência comprovada · 1 não observados · 1 sem base para comparar


Alterado · 1 de 6 itens

Sala · Sofá · Alterado · Condição na referência: Bom · Condição atual: Regular
Rasgo novo no assento.
Referência E002; vistoria atual E007

LAUDO INTERNO DE VISTORIA


Apartamento 12 · Rua São João, 12 — São Paulo
Classificação: Resultado com limitações

Referência



E002 · Referência · Referência

Vistoria atual




E007 · Vistoria atual · Vistoria atual

Ausência comprovada · 1 de 6 itens


Sala · Micro-ondas · Ausência comprovada · Condição na referência: Bom
Referência E004; vistoria atual E005

Referência



E004 · Referência · Referência

Vistoria atual



E005 · Vistoria atual · Vistoria atual


Melhorou · 1 de 6 itens

Sala · Mesa · Melhorou · Condição na referência: Ruim · Condição atual: Bom
Referência E003; vistoria atual E006

LAUDO INTERNO DE VISTORIA


Apartamento 12 · Rua São João, 12 — São Paulo
Classificação: Resultado com limitações

Referência



E003 · Referência · Referência

Vistoria atual



E006 · Vistoria atual · Vistoria atual

Não observado · 1 de 6 itens

Sala · Cortina · Não observado · Condição na referência: Bom
Limitação: A ausência não foi confirmada: o ambiente não foi registrado por inteiro e o item pode ter mudado de lugar.


Sem base para comparar · 1 de 6 itens

Sala · Quadro · Sem base para comparar
Limitação: A referência aprovada não mostra o item o suficiente; não há base para comparar.

Sem alteração · 1 de 6 itens


Sala · Cadeira 00 · Sem alteração · Condição na referência: Bom · Condição atual: Bom
Referência E001; vistoria atual E008

Referência



E001 · Referência · Referência

Vistoria atual



E008 · Vistoria atual · Vistoria atual

Observado fora da referência (informativo)

Sala · Luminária

Esta comparação descreve diferenças visuais entre as evidências e não atribui responsabilidade, desgaste natural ou custo de reparo.

Evidências


Cobertura · Telhado e calhas

Registrar estado atual.
Análise atual · Concluída


Nenhuma evidência registrada para este requisito.

Evidências adicionais


Referência



E001 · Referência · Referência




E002 · Referência · Referência




E003 · Referência · Referência


Vistoria atual



E005 · Vistoria atual · Vistoria atual



E006 · Vistoria atual · Vistoria atual



E007 · Vistoria atual · Vistoria atual



E004 · Referência · Referência



E008 · Vistoria atual · Vistoria atual

Constatações

Nenhuma constatação registrada; isso não confirma ausência de problemas.