LAUDO INTERNO DE VISTORIA

Apartamento 12 · Rua São João, 12 — São Paulo
Classificação: Sem alertas identificados

Classificação: Sem alertas identificados · Histórico

Imóvel: Apartamento 12 · Rua São João, 12 — São Paulo

Finalidade: Laudo de vistoria · Data declarada: não informada

Emissão: 03/10/2026 12:00 UTC · Versão 1

Responsável: João da Silva · Modelo: Vistoria periódica v1

Perfil de bens: Componentes do imóvel

Laudo com manutenção preventiva recomendada.

Verifique a autenticidade deste laudo

Estado da análise: Concluída

Checklist descritivo

Síntese: escopo de ambientes não informado · 1 registrados · Nenhuma constatação registrada. · 0 registros de entrega pendentes
Cobertura: 1 componentes esperados; 1 avaliados; 0 parcialmente avaliados; 0 não observados; 0 não aplicáveis; 0 impossíveis de capturar.
Evidência: E001

Cozinha

Superfícies
Piso · Observado · Componente observado · Bom · Não revisado

E001 · Vistoria atual · Foto ilustrativa

Chaves, controles e medidores

Medidor · Declarado · Energia · 123.4 · kWh · Data: 2026-11-04 · Declarante: Participante · Evidência: E002

Motivos

• Alteração observada

LAUDO INTERNO DE VISTORIA

Apartamento 12 · Rua São João, 12 — São Paulo
Classificação: Sem alertas identificados

Evidências

Cobertura · Telhado e calhas
Registrar estado atual.
Análise atual · Concluída



E001 · Vistoria atual · Foto ilustrativa

Evidências adicionais

E002 · Vistoria atual · Foto do medidor

Constatações
Nenhuma constatação registrada; isso não confirma ausência de problemas.