LAUDO INTERNO DE VISTORIA

Apartamento 12 · Rua São João, 12 — São Paulo
Classificação: Sem alertas identificados

Classificação: Sem alertas identificados · Histórico

Imóvel: Apartamento 12 · Rua São João, 12 — São Paulo

Finalidade: Laudo de vistoria · Data declarada: não informada

Emissão: 03/10/2026 12:00 UTC · Versão 1

Responsável: João da Silva · Modelo: Vistoria periódica v1

Perfil de bens: Componentes do imóvel

Laudo com manutenção preventiva recomendada.

Verifique a autenticidade deste laudo

Estado da análise: Concluída

Checklist descritivo

Síntese: escopo de ambientes não informado · 1 registrados · Nenhuma constatação registrada. · 0 registros de entrega pendentes
Cobertura: 14 componentes esperados; 14 avaliados; 0 parcialmente avaliados; 0 não observados; 0 não aplicáveis; 0 impossíveis de capturar.
Evidência: E001

Cozinha

Superfícies
Piso · Observado · Componente observado · Bom · Não revisado



E001 · Vistoria atual · Foto ilustrativa

Evidência: E001
Evidência: E001
Evidência: E001
Evidência: E001
Evidência: E001
Evidência: E001
Evidência: E001
Evidência: E001
Evidência: E001
Evidência: E001
Evidência: E001
Evidência: E001
Evidência: E001

LAUDO INTERNO DE VISTORIA

Apartamento 12 · Rua São João, 12 — São Paulo
Classificação: Sem alertas identificados

Componente 01 · Observado · Superfície visível com acabamento claro; observação fictícia para avaliação de layout. · Bom · Não revisado

Limitação: Interior e funcionamento não avaliados.
Componente 02 · Observado · Superfície visível com acabamento claro; observação fictícia para avaliação de layout. · Bom · Não revisado

Limitação: Interior e funcionamento não avaliados.
Componente 03 · Observado · Superfície visível com acabamento claro; observação fictícia para avaliação de layout. · Bom · Não revisado

Limitação: Interior e funcionamento não avaliados.
Componente 04 · Observado · Superfície visível com acabamento claro; observação fictícia para avaliação de layout. · Bom · Não revisado

Limitação: Interior e funcionamento não avaliados.
Componente 05 · Observado · Superfície visível com acabamento claro; observação fictícia para avaliação de layout. · Bom · Não revisado

Limitação: Interior e funcionamento não avaliados.
Componente 06 · Observado · Superfície visível com acabamento claro; observação fictícia para avaliação de layout. · Bom · Não revisado

Limitação: Interior e funcionamento não avaliados.
Componente 07 · Observado · Superfície visível com acabamento claro; observação fictícia para avaliação de layout. · Bom · Não revisado

Limitação: Interior e funcionamento não avaliados.
Componente 08 · Observado · Superfície visível com acabamento claro; observação fictícia para avaliação de layout. · Bom · Não revisado

Limitação: Interior e funcionamento não avaliados.
Componente 09 · Observado · Superfície visível com acabamento claro; observação fictícia para avaliação de layout. · Bom · Não revisado

Limitação: Interior e funcionamento não avaliados.
Componente 10 · Observado · Superfície visível com acabamento claro; observação fictícia para avaliação de layout. · Bom · Não revisado

Limitação: Interior e funcionamento não avaliados.
Componente 11 · Observado · Superfície visível com acabamento claro; observação fictícia para avaliação de layout. · Bom · Não revisado

Limitação: Interior e funcionamento não avaliados.
Componente 12 · Observado · Superfície visível com acabamento claro; observação fictícia para avaliação de layout. · Bom · Não revisado

Limitação: Interior e funcionamento não avaliados.
Componente 13 · Observado · Superfície visível com acabamento claro; observação fictícia para avaliação de layout. · Bom · Não revisado

Limitação: Interior e funcionamento não avaliados.

Chaves, controles e medidores

Medidor · Declarado · Energia · 123.4 · kWh · Data: 2026-11-04 · Declarante: Participante

Motivos


• Alteração observada


Anexo de evidências · índice


E001 · Foto ilustrativa
E002 · Foto ilustrativa
E003 · Foto ilustrativa
E004 · Foto ilustrativa
E005 · Foto ilustrativa
E006 · Foto ilustrativa
E007 · Foto ilustrativa
E008 · Foto ilustrativa
E009 · Foto ilustrativa
E010 · Foto ilustrativa
E011 · Foto ilustrativa
E012 · Foto ilustrativa


Evidências


Cobertura · Telhado e calhas
Registrar estado atual.
Análise atual · Concluída



E001 · Vistoria atual · Foto ilustrativa


E002 · Vistoria atual · Foto ilustrativa


E003 · Vistoria atual · Foto ilustrativa



E004 · Vistoria atual · Foto ilustrativa


E005 · Vistoria atual · Foto ilustrativa



E006 · Vistoria atual · Foto ilustrativa

LAUDO INTERNO DE VISTORIA

Apartamento 12 · Rua São João, 12 — São Paulo
Classificação: Sem alertas identificados



E007 · Vistoria atual · Foto ilustrativa



E008 · Vistoria atual · Foto ilustrativa



E009 · Vistoria atual · Foto ilustrativa



E010 · Vistoria atual · Foto ilustrativa



E011 · Vistoria atual · Foto ilustrativa



E012 · Vistoria atual · Foto ilustrativa

Constatações

Nenhuma constatação registrada; isso não confirma ausência de problemas.